GACHES CHIMIE SAS

ACIDE CHLORHYDRIQUE 33 % - ACICHL33



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

(Règlement REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 2020/878)

RUBRIQUE 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L'ENTREPRISE

1.1. Identificateur de produit

Nom du produit : ACIDE CHLORHYDRIQUE 33 %

Code du produit : ACICHL33 UFI : J110-70KH-R00N-392H

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Intermédiaire de fabrication.

Formulation et (re)conditionnement de substances et de mélanges

Utilisation industrielle et professionnelle en tant qu' Agent de régulation de pH, Agent de floculation / précipitation, Agent de régénération des résines échangeuses d'ions, Agent de neutralisation dans les formulations, Agent de décapage (produits métalliques). Produits tels que produits de lavage, nettoyage; Produits de traitement de l'eau ; Colorants pour textiles, produits de finition et d'imprégnation (y compris agents de blanchiment et autres adjuvants de fabrication).

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Raison Sociale: GACHES CHIMIE SAS.

Adresse: Avenue de la gare.31750.ESCALQUENS.FRANCE.

Téléphone: 05.62.71.95.95. Fax: 05.61.81.43.72.

fds@gaches.com www.gaches.com

Nos FDS sont disponibles sur notre site internet / SDS available on our website : www.gaches.com

1.4. Numéro d'appel d'urgence : +33 (0)1 45 42 59 59.

Société/Organisme: INRS / ORFILA http://www.centres-antipoison.net.

RUBRIQUE 2: IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations.

Matière corrosive pour les métaux, Catégorie 1 (Met. Corr. 1, H290).

Corrosion cutanée, Catégorie 1A (Skin Corr. 1A, H314).

Lésions oculaires graves, Catégorie 1 (Eye Dam. 1, H318).

Toxicité pour certains organes cibles (Exposition unique), Catégorie 3 (STOT SE 3, H335).

Ce mélange ne présente pas de danger pour l'environnement. Aucune atteinte à l'environnement n'est connue ou prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

2.2. Éléments d'étiquetage

Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations.

Pictogrammes de danger:





GHS05

GHS07

Mention d'avertissement :

DANGER

Identificateur du produit :

EC 231-595-7 ACIDE CHLORHYDRIQUE

Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers :

H290 Peut être corrosif pour les métaux.

H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

H335 Peut irriter les voies respiratoires.

Conseils de prudence - Prévention :

P260 Ne pas respirer les gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.

P280 Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des

yeux/du visage.

Conseils de prudence - Intervention :

P301 + P330 + P331 EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.

P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les

vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].

P304 + P340 EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une

position où elle peut confortablement respirer.

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs

minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement

enlevées. Continuer à rincer.

P390 Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.

2.3. Autres dangers

Le mélange ne contient pas de 'Substances extrêmement préoccupantes' (SVHC)>= 0.1% publiées par l'Agence Européenne des Produits Chimiques (ECHA) selon l'article 57 du REACH : http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table. Se référer à la rubrique 3 pour identifier les substances concernées.

Le mélange ne répond pas aux critères applicables aux mélanges PBT ou vPvB, conformément à l'annexe XIII du règlement REACH (CE) n° 1907/2006.

Le mélange ne contient pas de substances >= 0,1 % présentant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères énoncés dans le règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou dans le règlement (UE) 2018/605 de la Commission.

Dangers pour la santé:

Peut dégager des gaz de chlorure d'hydrogène (corrosif et toxique) lorsqu'il est soumis à une température élevée.

Dangers environnementaux:

Peut entraîner des effets néfastes sur les organismes aquatiques si le produit n'est pas neutralisé.

RUBRIQUE 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

3.2. Mélanges

Composition:

Identification	(CE) 1272/2008	Nota	%
CAS: 7647-01-0	GHS05, GHS07	В	$25 \le x \% < 50$
EC: 231-595-7	Dgr	[1]	
REACH: 01-2119484862-27	Met. Corr. 1, H290		
	Skin Corr. 1A, H314		
ACIDE CHLORHYDRIQUE	STOT SE 3, H335		

Limites de concentration spécifiques et estimation de la toxicité aiguë

Identification		Limites de concentration spécifiques	ETA
CAS: 7647-01-0		Skin Corr. 1A: H314 C>= 25%	inhalation: ETA = 45.6 mg/l
EC: 231-595-7		Skin Corr. 1B: H314 10% <= C < 25%	(gaz)
REACH: 01-2119484862-27		Skin Corr. 1C: H314 0% <= C < 10%	orale: ETA = 700 mg/kg PC
		Skin Irrit. 2: H315 0% <= C < 0%	
ACIDE CHLORHYDRIQUE		Eye Dam. 1: H318 C>= 1%	
		Eye Irrit. 2: H319 0% <= C < 1%	
		STOT SE 3: H335 C>= 10%	

Informations sur les composants :

(Texte complet des phrases H: voir la rubrique 16)

[1] Substance pour laquelle il existe des valeurs limites d'exposition sur le lieu de travail.

RUBRIQUE 4 : PREMIERS SECOURS

D'une manière générale, en cas de doute ou si des symptômes persistent, toujours faire appel à un médecin.

NE JAMAIS rien faire ingérer à une personne inconsciente.

Ne pas laisser la victime sans surveillance.

Protection des sauveteurs : Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.

4.1. Description des mesures de premiers secours

En cas d'inhalation:

Amener la personne dans un endroit aéré, hors de la zone d'exposition.

Si la personne est inconsciente, la placer en position latérale de sécurité (PLS) et faire appel à un médecin.

Si la personne ne respire plus, pratiquer la respiration artificielle par une personne formée.

Consulter un médecin immédiatement.

En cas de contact avec les yeux :

Laver abondamment avec de l'eau douce et propre durant 15 minutes en maintenant les paupières écartées.

Quelque soit l'état initial, adresser systématiquement le sujet chez un ophtalmologiste, en lui montrant l'étiquette.

Il est recommandé d'enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.

En cas de contact avec la peau:

Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.

Prendre garde au produit pouvant subsister entre la peau et les vêtements, la montre, les chaussures, ...

Laver immédiatement et abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes.

Si une irritation apparaît ou si la contamination est étendue et prolongée, consulter un médecin.

En cas d'ingestion:

Ne rien faire absorber par la bouche.

Faire immédiatement appel à un médecin et lui montrer l'étiquette.

Ne rien donner à boire et ne pas tenter de provoquer de vomissements. Transporter d'urgence en milieu hospitalier spécialisé.

Si la personne est consciente : rincer abondamment la bouche et les lèvres à l'eau.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Inhalation:

Irritation et brûlures des voies respiratoires. Maux de gorge, toux. Peut provoquer un oedème pulmonaire.

Vapeurs suffocantes.

Ingestion:

Risque de brûlures de la bouche, de l'oesophage et de l'estomac.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Non inflammable.

5.1. Moyens d'extinction

Le produit lui-même n'est pas combustible. Définir les moyens d'extinction en fonction des conditions locales et de l'environnement voisin.

Moyens d'extinction inappropriés

Un jet d'eau à grand débit peut propager le feu.

En général, l'eau n'est pas recommandée car elle peut être inefficace; on peut toutefois l'utiliser avec profit pour refroidir les récipients fermés exposés au feu pour éviter l'augmentation de pression et une possible auto-inflammation ou explosion lors de l'exposition à une chaleur extrême.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Un incendie produira souvent une épaisse fumée noire. L'exposition aux produits de décomposition peut comporter des risques pour la santé.

Ne pas respirer les fumées.

En cas d'incendie, peut se former :

- chlore (Cl2)
- produits chlorés toxiques

Par contact avec des métaux, formation d'hydrogène inflammable et qui peut former avec l'air des mélanges explosibles.

5.3. Conseils aux pompiers

Vêtements de protection chimique.

Si l'opération peut se faire sans risques, écarter de la zone de danger immédiat (éloigner du feu) les contenants exposés au feu.

L'élévation de température peut provoquer un changement d'état des liquides en vapeur donc une augmentation de pression qui peut conduire à l'explosion des emballages. Refroidir par pulvérisation d'eau les récipients/contenants à proximité exposés au feu.

Veiller à ce que les effluents d'extinction d'incendie ne se déversent pas dans les systèmes d'évacuation d'eau, les égouts ou dans un cours d'eau.

RUBRIOUE 6 : MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Se référer aux mesures de protection énumérées dans les rubriques 7 et 8.

Retirer immédiatement tout vêtement contaminé.

Eviter le contact avec la peau et les yeux.

Ne pas toucher ni marcher dans le produit déversé.

Assurer une ventilation adéquate.

Isoler la zone affectée. Eloigner le personnel non nécessaire et non équipé de protection. Rester/circuler en amont du vent par rapport au déversement. Utiliser un équipement de protection approprié.

Seul le personnel qualifié équipé d'un équipement individuel de protection adapté peut intervenir.

Si possible, placer l'emballage avec la fuite vers le haut, pour limiter toute perte supplémentaire de produit.

Nettoyer rapidement tout déversement pour éviter d'endommager les matériaux/autres emballages à proximité, et toute propagation de contamination.

Pour les non-secouristes

Eviter d'inhaler les vapeurs.

Eviter tout contact avec la peau et les yeux.

Si les quantités répandues sont importantes, évacuer le personnel en ne faisant intervenir que des opérateurs entraînés munis d'équipements de protection.

Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.

Pour les secouristes

Les intervenants seront munis d'équipements de protections individuelles appropriés (Se référer à la rubrique 8).

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Empêcher toute pénétration dans les égouts ou cours d'eau.

Le produit ne doit pas contaminer les eaux souterraines.

Si le produit contamine des nappes d'eau, rivières ou égouts, alerter les autorités compétentes selon les procédures réglementaires.

Si l'intervention est possible sans risque et techniquement : limiter l'écoulement/ le volume déversé en refermant le point de fuite ou en positionnant la fuite vers le haut ; et limiter la propagation en dirigeant avec de l'eau l'écoulement vers un réseau de récupération approprié ou en appliquant un matériau absorbant adapté.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Arrêter l'écoulement, si l'intervention est possible sans risque.

Recueillir par pompage ou confiner le produit à l'aide d'une matière absorbante (sable, terre, vermiculite, kieselguhr, neutralisant d'acide, liant universel, sciure). Placer dans des contenants adaptés, fermés et correctement étiquetés. Stocker et éliminer conformément à la réglementation.

Les matériaux absorbants contaminés peuvent présenter les mêmes risques que le produit répandu. Nota : Voir rubrique 1 pour le contact en cas d'urgence et voir rubrique 13 pour l'élimination des déchets.

Neutraliser avec de la chaux ou du carbonate de soude et rincer abondamment à l'eau. Récupérer l'eau usée pour traitement avant rejet.

Nettoyer rapidement la zone impactée par le produit répandu pour éviter l'attaque des matériaux environnants.

6.4. Référence à d'autres rubriques

Voir rubrique 1 pour le contact en cas d'urgence.

Les informations relatives aux contrôles de l'exposition/à la protection individuelle se trouvent en section 8, et les mesures de protection pour la manipulation en section 7.

Pour les conseils relatifs à l'élimination du produit déversé accidentellement, voir la section 13.

RUBRIQUE 7: MANIPULATION ET STOCKAGE

Les prescriptions relatives aux locaux de stockage sont applicables aux ateliers où est manipulé le mélange.

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Se laver les mains après chaque utilisation.

Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos.

Eviter la formation de vapeurs, brouillards ou aérosols.

Eviter de respirer les vapeurs et éviter le contact avec ce produit.

Eviter les éclaboussures et projections durant les manipulations.

Ne pas s'essuyer les mains avec des chiffons/tissus/... souillés.

Le poste de travail et les méthodes seront organisés de manière à prévenir ou à réduire au minimum le contact direct avec le produit.

Prévoir poste d'eau et/ou douche de sécurité et/ou fontaine oculaire à proximité des postes de travail. S'assurer du bon fonctionnement.

Prévention des incendies :

Manipuler dans des zones bien ventilées.

Interdire l'accès aux personnes non autorisées.

Tenir éloigné des métaux : risque de réaction entraînant un dégagement d'hydrogène, inflammable et explosible.

Equipements et procédures recommandés :

Pour la protection individuelle, voir la rubrique 8.

Observer les précautions indiquées sur l'étiquette ainsi que les réglementations de la protection du travail.

Eviter l'inhalation des vapeurs. Effectuer en appareil clos toute opération industrielle qui s'y prête.

Prévoir une aspiration des vapeurs à la source d'émission, ainsi qu'une ventilation générale des locaux.

Prévoir également des appareils de protection respiratoires pour certains travaux de courte durée, à caractère exceptionnel, ou pour des interventions d'urgence.

Dans tous les cas, capter les émissions à la source.

Les emballages entamés doivent être refermés soigneusement et conservés en position verticale.

Equipements et procédures interdits :

Il est interdit de fumer, manger et boire dans les locaux où le mélange est utilisé.

Ne jamais verser d'eau dans le produit mais toujours le produit dans l'eau.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

La zone de stockage doit être en rétention.

Ne pas stocker dans des contenants non étiquetés.

Prévoir un équipement électrique anti-corrosion.

Stockage

Conserver le récipient bien fermé, dans un endroit sec et bien ventilé.

Stocker dans le récipient d'origine, à l'abri de la lumière directe du soleil, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des matériaux incompatibles (cf. section 10).

Conserver dans des contenants adaptés, fermés et correctement étiquetés. Ne pas ôter ou dissimuler les étiquettes sur le produit.

Le sol des locaux sera imperméable et aménagé de manière à permettre la récupération ou la neutralisation du produit qui pourrait se répandre en cas de fuite.

Emballage

Toujours conserver dans des emballages d'un matériau identique à celui d'origine.

Matériaux de conditionnement appropriés :

- Plastique
- Acier revêtu (ébonité ou caoutchouté)
- polyester fritté

Matériaux de conditionnement inappropriés :

- métaux légers et alliages (corrosion), y compris pour les parties de l'installation en contact avec le produit

Conserver de préférence dans l'emballage d'origine, dans le cas contraire, utiliser des emballages appropriés (homologués) et reporter, s'il y a lieu, toutes les indications de l'étiquette réglementaire sur le nouvel emballage.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 8 : CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

8.1. Paramètres de contrôle

Valeurs limites d'exposition professionnelle :

- Union européenne (2022/431, 2019/1831, 2017/2398, 2017/164, 2009/161, 2006/15/CE, 2000/39/CE, 98/24/CE)

CAS	VME-mg/m3:	VME-ppm:	VLE-mg/m3:	VLE-ppm:	Notes:
7647-01-0	8	5	15	10	-

- ACGIH TLV (American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Threshold Limit Values, 2010):

CAS	TWA:	STEL:	Ceiling:	Définition :	Critères:
7647-01-0			2 ppm	A4	

- Allemagne - AGW (BAuA - TRGS 900, 02/2022) :

CAS	VME:	VME:	Dépassement	Remarques

7647-01-0		2 ppm		2(I)]	
		3 mg/m³				
- Belgique (Arrêté re	oyal du 11/05/2	021):				
CAS	TWA:	STEL:	Ceiling:	Définition :	Critères:	
7647-01-0	5 ppm	10 ppm				
	8 mg/m³	15 mg/m ³				
- France (INRS - Ou	itils 65 / 2021-1	849, 2021-1763	3, arrêté du 09/1	2/2021):		
CAS	VME-ppm:	VME-mg/m3:	VLE-ppm:	VLE-mg/m3:	Notes:	TMP N°:
7647-01-0	-	-	5	7.6	-	-
- Espagne (Instituto	Nacional de Se	guridad e Higie	ne en el Trabajo	(INSHT), 2019	9):	
CAS	TWA:	STEL:	Ceiling:	Définition :	Critères:	
7647-01-0	5 ppm	10 ppm		VLI		

 7.6 mg/m^3 Italie (Decret, 26/02/2004):

Tune (Beeret, 20/02/2001).								
CAS	TWA:	STEL:	Ceiling:	Définition :	Critères:			
7647-01-0	5 ppm 8 mg/m3	10 ppm 15 mg/m3						

- Pays Bas / MAC-waarde (10 december 2014):

CAS	TWA:	STEL:	Ceiling:	Défintion:	Critères:
7647-01-0	8 mg/m³	15 mg/m ³			

- Portugal (1.a N° 26 - 06/01/2012):

CAS	TWA:	STEL:	Ceiling:	Définition :	Critères :
7647-01-0	5 ppm	10 ppm			
	8 mg/m^3	15 mg/m^3			

Dose dérivée sans effet (DNEL) ou dose dérivée avec effet minimum (DMEL)

15 mg/m³

ACIDE CHLORHYDRIQUE ...% (CAS: 7647-01-0)

Utilisation finale: Travailleurs Voie d'exposition: Inhalation

Effets potentiels sur la santé: Effets locaux à court terme DNEL: 15 mg de substance/m3

Voie d'exposition: Inhalation

Effets potentiels sur la santé: Effets locaux à long terme DNEL: 8 mg de substance/m3

Concentration prédite sans effet (PNEC) :

ACIDE CHLORHYDRIQUE ...% (CAS: 7647-01-0)

Compartiment de l'environnement : Eau douce PNEC: 0.036 mg/l

Compartiment de l'environnement : Eau de mer PNEC: 0.036 mg/l

Compartiment de l'environnement : Eau à rejet intermittent

PNEC: 0.045 mg/l

Compartiment de l'environnement : Usine de traitement des eaux usées

PNEC: 0.036 mg/l

8.2. Contrôles de l'exposition

Les mesures de contrôle appropriées pour un lieu de travail dépendent de la façon dont le produit est utilisé et du potentiel d'exposition.

Si les équipements de protection collective (moyens techniques, modes opératoires) ne sont pas efficaces dans la prévention ou le contrôle de l'exposition, des équipements de protections individuels doivent être utilisés.

Contrôles techniques appropriés

Assurer une ventilation générale/extraction locale suffisante pour que les valeurs limites d'exposition ne soient pas dépassées.

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle

Pictogramme(s) d'obligation du port d'équipements de protection individuelle (EPI) :









Utiliser des équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus.

Stocker les équipements de protection individuelle dans un endroit propre, à l'écart de la zone de travail.

Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer. Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos.

Observer les bonnes pratiques d'hygiène : bien se laver les mains avant les pauses et en fin de période de travail, avant de manger, de fumer, ou d'aller aux toilettes.

La sélection et l'utilisation des équipements de protection individuelle (EPI) doit respecter les normes et réglementations en vigueur. Il est recommandé de toujours demander conseil auprès des fournisseurs d'EPI.

L'évaluation du risque dans chaque phase de travail est indispensable pour définir précisément les moyens de protection à mettre en place.

Il est recommandé d'utiliser des techniques appropriées pour retirer les vêtements potentiellement contaminés.

Les vêtements de travail contaminés ne doivent pas sortir du lieu de travail.

- Protection des yeux / du visage

Eviter le contact avec les yeux.

Utiliser des protections oculaires conçues contre les projections de liquide.

Avant toute manipulation, il est nécessaire de porter des lunettes à protection latérale conformes à la norme NF EN166.

En cas de danger accru, utiliser un écran facial pour la protection du visage.

Le port de lunettes correctrices ne constitue pas une protection.

Il est recommandé aux porteurs de lentilles de contact d'utiliser des verres correcteurs lors des travaux où ils peuvent être exposés à des vapeurs irritantes.

Prévoir des fontaines oculaires dans les ateliers où le produit est manipulé de façon constante.

- Protection des mains

Utiliser des gants de protection appropriés résistants aux agents chimiques conformes à la norme EN ISO 374-1.

La sélection des gants doit être faite en fonction de l'application et de la durée d'utilisation au poste de travail.

Les gants de protection doivent être choisis en fonction du poste de travail : autres produits chimiques pouvant être manipulés, protections physiques nécessaires (coupure, piqûre, protection thermique), dextérité demandée.

Type de gants conseillés :

- PVC (Polychlorure de vinyle)

Caractéristiques recommandées :

- Gants imperméables conformes à la norme EN ISO 374-2

L'adaptabilité et la durabilité d'un gant dépend de son usage, par exemple de la fréquence et de la durée de contact, la résistance chimique de la matière constitutive du gant, de son épaisseur, de la dextérité nécessaire. Il est recommandé de toujours demander conseil auprès des fournisseurs de gants.

- Protection du corps

Eviter le contact avec la peau.

Porter des vêtements de protection appropriés.

Type de vêtement de protection approprié :

En cas de fortes projections, porter des vêtements de protection chimique étanches aux liquides (type 3) conformes à la norme NF EN14605/A1 pour éviter tout contact avec la peau.

En cas de risque d'éclaboussures, porter des vêtements de protection chimique (type 6) conformes à la norme NF EN13034/A1 pour éviter tout contact avec la peau.

Porter des vêtements de protection appropriés et en particulier une combinaison et des bottes. Ces effets seront maintenus en bon état et nettoyés après usage.

Type de bottes de protection appropriés :

Bottes en caoutchouc ou en plastique.

Le personnel portera un vêtement de travail régulièrement lavé.

Après contact avec le produit, toutes les parties du corps souillées devront être lavées.

Le choix d'équipements de protection du corps doit être fait en fonction du type d'opération réalisé et des risques d'exposition.

Appliquer les instructions de lavage et de conservation fournies par le fabricant pour garantir une protection invariable.

- Protection respiratoire

Eviter l'inhalation des vapeurs.

En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

Lorsque les travailleurs sont confrontés à des concentrations supérieures aux limites d'exposition, ils doivent porter un appareil de protection respiratoire appropriés et agréés.

Filtre(s) anti-gaz et vapeurs (Filtres combinés) conforme(s) à la norme NF EN14387/A1:

- Filtre combiné BE2P3

Si les mesures techniques et équipements de protection collective ne permettent pas de maintenir les concentrations de substances dans l'air à un niveau adéquat pour protéger la santé des travailleurs, le port d'un équipement individuel de protection respiratoire agréé s'avère nécessaire.

RUBRIQUE 9 : PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Etat physique

Etat Physique : Liquide Fluide.

Couleur

Couleur: Incolore à jaune ou vert pâle

Odeur

Odeur : irritante
Seuil olfactif : 1-5 ppm
Seuil olfactif : Non précisé.

Point de fusion

Point/intervalle de fusion : Non concerné.

Température de fusion : -42°C (concentration 32%) ; -29°C (37%)

Point de congélation

Point/intervalle de congélation : Non précisé.

Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition

Point/intervalle d'ébullition : Non concerné.

Inflammabilité

Inflammabilité (solide, gaz) : Non précisé.

Limites inférieure et supérieure d'explosion

Dangers d'explosion,limite inférieure d'explosivité (%) : Non précisé.

Dangers d'explosion,limite supérieure d'explosivité (%) : Non précisé.

Point d'éclair

Intervalle de point d'éclair : Non concerné.

Température d'auto-inflammation

Point/intervalle d'auto-inflammation : Non concerné.

Température de décomposition

Point/intervalle de décomposition : Non concerné.

рH

pH en solution aqueuse : <1

pH: Non précisé.

Acide fort.

Viscosité cinématique

Viscosité: cinématique : 1,7 mm2/s (20°C)

Solubilité

Hydrosolubilité : Soluble.
Liposolubilité : Non précisé.

Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log)

Coefficient de partage n-octanol/eau : non applicable

GACHES CHIMIE SAS

ACIDE CHLORHYDRIQUE 33 % - ACICHL33

Pression de vapeur

Pression de vapeur (50°C): Non concerné.

Pression de vapeur : à 20°C : 30 hPa (concentration 32%) ; 200 hPa (37%)

Densité et/ou densité relative

Densité: 1,16 - 1,19 (20°C)

Densité de vapeur relative

Densité de vapeur : Non précisé.

9.2. Autres informations

Poids moléculaire: 36,46 g/mol (Chlorure d'hydrogène)

Masse volumique de la vapeur : 1,53 kg/m3

Propriétés d'explosivité : Le produit n'est pas explosif

9.2.1. Informations concernant les classes de danger physique

Aucune donnée n'est disponible.

9.2.2. Autres caractéristiques de sécurité

Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 10 : STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

10.1. Réactivité

Mélange qui, par action chimique, peut attaquer ou même détruire les métaux.

Se référer aux incompatibilités (10.5) et possibilités de réactions dangereuses (10.3).

10.2. Stabilité chimique

Ce mélange est stable aux conditions de manipulation et de stockage recommandées dans la rubrique 7.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Dégagement d'hydrogène (inflammable/explosible en mélange dans l'air) au contact des métaux.

Réaction vive et exothermique avec l'eau.

Réagit avec les agents oxydants forts.

Réactions avec les alcalins (bases).

10.4. Conditions à éviter

Eviter:

- le gel
- l'exposition à la lumière
- la chaleur
- l'humidité

10.5. Matières incompatibles

Tenir à l'écart de/des :

- agents oxydants
- peroxydes
- nitrates
- chlorites
- hypochlorites
- bases fortes anhydres ou en solutions concentrées
- solutions caustiques
- métaux finement divisés
- oxydes métalliques
- perchlorates
- chlorates
- sulfures

10.6. Produits de décomposition dangereux

La décomposition thermique peut dégager/former :

- chlore (Cl2)
- produits chlorés (toxiques)

RUBRIQUE 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

Peut entraîner des lésions cutanées irréversibles, telles qu'une nécrose visible au travers de l'épiderme et dans le derme, à la suite d'une exposition allant jusqu'à trois minutes.

Les réactions corrosives sont caractérisées par des ulcérations, saignements, escarres ensanglantées et, à la fin d'une période d'observation de 14 jours, par une décoloration due au blanchissement de la peau, des zones d'alopécie et des cicatrices.

Des effets irritants peuvent altérer le fonctionnement du système respiratoire et être accompagné de symptômes tels que la toux, l'étouffement et des difficultés respiratoires.

11.1.1. Substances

L'acide chlorhydrique est un acide très fort et corrosif. La substance produit des effets locaux et non systémiques. En contact avec l'eau, l'acide chlorhydrique se dissocie rapidement et presque entièrement en dégageant l'ion chlorure et l'ion hydrogène qu'en combinaison avec l'eau forme l'ion hydronium. Tant les ions chlore que les hydronium sont généralement présents dans notre corps.

Toxicité aiguë:

ACIDE CHLORHYDRIQUE ...% (CAS: 7647-01-0)

Par voie orale : DL50 = 700 mg/kg

Espèce : Rat

Par voie cutanée : DL50 > 5010 mg/kg

Espèce : Lapin

Par inhalation (Gaz): CL50 = 45.6 mg/l

Espèce : Rat

Corrosion cutanée/irritation cutanée:

ACIDE CHLORHYDRIQUE ...% (CAS: 7647-01-0)

Espèce : Lapin

OCDE Ligne directrice 404 (Effet irritant/corrosif aigu sur la peau.)

Espèce : Lapin

OCDE Ligne directrice 404 (Effet irritant/corrosif aigu sur la peau.)

Lésions oculaires graves/irritation oculaire :

ACIDE CHLORHYDRIQUE ...% (CAS: 7647-01-0)

Espèce : Lapin

OCDE Ligne directrice 405 (Effet irritant/corrosif aigu sur les yeux)

Sensibilisation respiratoire ou cutanée :

ACIDE CHLORHYDRIQUE ...% (CAS: 7647-01-0)

Test de maximisation chez le cobaye (GMPT: Non sensibilisant.

Guinea Pig Maximisation Test):

Mutagénicité sur les cellules germinales :

ACIDE CHLORHYDRIQUE ...% (CAS: 7647-01-0)

Mutagénèse (in vivo): Négatif.

OCDE Ligne directrice 475 (Essai d'aberration chromosomique sur moelle osseuse de

mammifères)

Mutagénèse (in vitro):

Positif.

OCDE Ligne directrice 476 (Essai in vitro de mutation génique sur des cellules de

mammifères)

Test d'Ames (in vitro): Négatif.

GACHES CHIMIE SAS

ACIDE CHLORHYDRIQUE 33 % - ACICHL33

Cancérogénicité:

ACIDE CHLORHYDRIQUE ...% (CAS: 7647-01-0)

Test de cancérogénicité : Négatif.

Aucun effet cancérogène.

Espèce: Rat

Toxicité pour la reproduction :

ACIDE CHLORHYDRIQUE ...% (CAS: 7647-01-0)

Aucun effet toxique pour la reproduction

toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition unique:

ACIDE CHLORHYDRIQUE (CAS: 7647-01-0):

Inhalation: Sévèrement irritant pour les voies respiratoires. Seuil olfactif: 1 - 5 ppm

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition répétée:

ACIDE CHLORHYDRIQUE (CAS 7647-01-0):

Chez l'animal: inhalation: effets locaux liés à un effet irritant. NOAEL = 20 ppm (rat, 3 mois)

11.1.2. Mélange

Effets différés et immédiats, et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée

Voir 4.2

11.2. Informations sur les autres dangers

Monographie(s) du CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer) :

CAS 7647-01-0 : CIRC Groupe 3 : L'agent est inclassable quant à sa cancérogénicité pour l'homme.

RUBRIQUE 12: INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

12.1. Toxicité

Peut entraîner des effets néfastes sur les organismes aquatiques si le produit n'est pas neutralisé.

12.1.1. Substances

Toxicité pour les bactéries : CE50 (3h, boues activées, eau douce) = 0.23 mg/l, pH 5,2. Inhibition de la respiration de boues activées, OECD Ligne directrice 209.

ACIDE CHLORHYDRIQUE ...% (CAS: 7647-01-0)

Toxicité pour les poissons : CL50 = 20.5 mg/l

Durée d'exposition : 96 h

Toxicité pour les crustacés : CE50 = 0.45 mg/l

Espèce : Daphnia magna Durée d'exposition : 48 h

OCDE Ligne directrice 202 (Daphnia sp., essai d'immobilisation immédiate)

Toxicité pour les algues : CEr50 = 0.73 mg/l

Espèce : Chlorella vulgaris Durée d'exposition : 72 h

OCDE Ligne directrice 201 (Algues, Essai d'inhibition de la croissance)

12.1.2. Mélanges

Aucune information de toxicité aquatique n'est disponible sur le mélange.

12.2. Persistance et dégradabilité

12.2.1. Substances

Dégradation abiotique : Air, photo-oxydation indirecte. Se transforme en chlore par réaction aux radicaux hydroxyles. Air / Eau / Sol : ionisation instantanée. Air / Eau / Sol : neutralisation par l'alcalinité naturelle.

ACIDE CHLORHYDRIQUE ...% (CAS: 7647-01-0)

Biodégradation : Aucune donnée sur la dégradabilité n'est disponible, la substance est considérée

comme ne se dégradant pas rapidement.

GACHES CHIMIE SAS

ACIDE CHLORHYDRIQUE 33 % - ACICHL33

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Non pertinent.

12.3.1. Substances

ACIDE CHLORHYDRIQUE ...% (CAS: 7647-01-0)

Coefficient de partage octanol/eau : log Koe = 0.25

12.4. Mobilité dans le sol

Sols: L'acide chlorhydrique réagit aux composants chimiques des sols pour former des chlorures qui, selon leur solubilité, sont facilement lixiviés par l'eau.

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Cette substance n'est pas considérée comme persistante, ni bioaccumulable, ni toxique (PBT). Cette substance n'est pas considérée comme très persistante ni très bioaccumulable (vPvB)

12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

Aucune donnée n'est disponible.

12.7. Autres effets néfastes

Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 13 : CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Une gestion appropriée des déchets du mélange et/ou de son récipient doit être déterminée conformément aux dispositions de la directive 2008/98/CE.

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d'eau.

Les méthodes d'élimination adéquates sont déterminées en fonction de la classification du déchet, déterminée par le producteur des déchets, selon la dangerosité du déchet généré et l'utilisation du produit.

Déchets:

La gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement, et notamment sans créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore.

Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée.

Ne pas contaminer le sol ou l'eau avec des déchets, ne pas procéder à leur élimination dans l'environnement.

Emballages souillés :

Vider complètement le récipient. Conserver l'étiquette sur le récipient.

Remettre à un éliminateur agréé.

Les emballages souillés sont à vider de manière optimale; ils peuvent être valorisés/recyclés/réutilisés après avoir été nettoyés de façon adéquate.

Codes déchets (Décision 2014/955/CE, Directive 2008/98/CEE relative aux déchets dangereux) :

A déterminer par le producteur des déchets, selon l'utilisation qui est faite du produit.

RUBRIQUE 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Transporter le produit conformément aux dispositions de l'ADR pour la route, du RID pour le rail, de l'IMDG pour la mer, et de l'OACI/IATA pour le transport par air (ADR 2021 - IMDG 2020 [40-20] - OACI/IATA 2022 [63]).

14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification

1789

14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU

UN1789=ACIDE CHLORHYDRIQUE

14.3. Classe(s) de danger pour le transport

Classification:



Tunnal

Cat

ACIDE CHLORHYDRIQUE 33 % - ACICHL33

14.4. Groupe d'emballage

П

14.5. Dangers pour l'environnement

ADD/DID Classe Code

.

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

ADK/KID	Classe	Code	Groupe	Eliquelle	ident.	QL	Dispo.	IEQ	Cat.	Tullile
	8	C1	II	8	80	1 L	520	E2	2	E
										_
IMDG	Classe	2°Etiq	Groupe	QL	FS	Dispo.	EQ	Arrimage	Séparation	
								manutention		
	8	-	II	1 L	F-A. S-B	-	E2	Category C	SGG1a SG36	
									SG49	
		•		•	•	•	•	·		_
IATA	Classe	2°Etiq.	Groupe	Passager	Passager	Cargo	Cargo	note	EQ	
	8	-	II	851	1 L	855	30 L	A3 A803	E2	
	8	-	II	Y840	0.5 L	-	-	A3 A803	E2	

 Ω I

Dieno

ΕO

Pour les quantités limitées de marchandises dangereuses, voir l'ADR et l'IMDG chapitre 3.4 et le IATA partie 2.7.

Groupe Etiquette Ident

Pour les quantités exceptées de marchandises dangereuses, voir l'ADR et l'IMDG chapitre 3.5 et le IATA partie 2.6.

14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIOUE 15: INFORMATIONS RELATIVES A LA REGLEMENTATION

15.1. Réglementations/législations particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

- Informations relatives à la classification et à l'étiquetage figurant dans la rubrique 2 :

Les réglementations suivantes ont été prises en compte :

- Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié par le règlement (UE) n° 2022/692 (ATP 18)

- Informations relatives à l'emballage :

Le mélange ne contient pas de substance soumise à restriction selon l'annexe XVII du règlement REACH (CE) n° 1907/2006 : https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach.

- Dispositions particulières :

Aucune donnée n'est disponible.

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Une évaluation de la sécurité chimique (CSR: Chemical Safety Report) a été faite pour cette substance.

RUBRIQUE 16: AUTRES INFORMATIONS

Les conditions de travail de l'utilisateur ne nous étant pas connues, les informations données dans la présente fiche de sécurité sont basées sur l'état de nos connaissances et sur les réglementations tant nationales que communautaires.

Le mélange ne doit pas être utilisé à d'autres usages que ceux spécifiés en rubrique 1 sans avoir obtenu au préalable des instructions de manipulation écrites.

Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des lois et réglementations locales.

Les informations données dans la présente fiche de données de sécurité doivent être considérées comme une description des exigences de sécurité relatives à ce mélange et non pas comme une garantie des propriétés de celui-ci.

Libellé(s) des phrases mentionnées à la rubrique 3 :

H290 Peut être corrosif pour les métaux.

H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

H335 Peut irriter les voies respiratoires.

Abréviations :

DL50 : La dose d'une substance testée entraînant une létalité à 50% au cours d'une période donnée.

CL50 : La concentration d'une substance testée entraînant une létalité de 50 % au cours d'une période donnée.

CE50 : La concentration effective de substance qui cause 50% de réaction maximum.

CEr50 : La concentration efficace de substance qui provoque 50% de réduction du taux de croissance.

REACH: Enregistrement, évaluation, Autorisation et Restriction des Substances Chimiques.

ETA: Estimation Toxicité Aiguë

PC: Poids Corporel

DNEL: Dose dérivée sans effet.

PNEC : Concentration prédite sans effet. UFI : Identifiant unique de formulation. STEL : Short-term exposure limit

TWA: Time Weighted Averages

TMP: Tableaux des Maladies Professionnelles (France)

VLE : Valeur Limite d'Exposition. VME : Valeur Moyenne d'Exposition.

ADR: Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par la Route.

IMDG : International Maritime Dangerous Goods. IATA : International Air Transport Association.

OACI: Organisation de l'Aviation Civile Internationale.

RID: Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail.

WGK: Wassergefahrdungsklasse (Water Hazard Class).

GHS05: Corrosion.

GHS07: Point d'exclamation.

PBT: Persistante, bioaccumulable et toxique. vPvB: Très persistante et très bioaccumulable. SVHC: Substance of Very High Concern.

Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830

ANNEXE A LA FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Utilisations identifiées	N° du SE	Titre court	Page
Fabrication de substances, Recyclage, Distribution - Utilisation industrielle	1		8
Utilisation en tant qu'intermédiaire - Utilisation industrielle	2		12
Formulation et (re)conditionnement de substances et mélanges	3		15
Utilisation industrielle / Formulation de préparations	4		18
Utilisation professionnelle / Formulation de préparations	5		22
Utilisations consommateur	6		26

1. ES1: Fabrication de substances, Recyclage, Distribution - Utilisation industrielle

1.1. Rubrique des titres Fabrication de substances, Recyclage, Distribution - Utilisation industrielle Type de SE: Travailleur Version: 1.0

Environnement		
	Sous-scénario contrôlant l'exposition de l'environnement	ERC1, ERC2
Travailleur		
	Scénario d'exposition générique	
	Procédé continu	PROC1
	Expositions générales, Echantillonnage durant le procédé, Procédé continu	PROC2
	Expositions générales, Réusinage d'articles de rebut, Nettoyage, Utilisation dans des processus séquentiels confinés, avec prélèvement d'échantillons	PROC3
	Transvasement de fûts/lots, Transferts de vracs, Expositions générales (systèmes ouverts), Nettoyage, Réusinage d'articles de rebut, avec prélèvement d'échantillons	PROC4
	Transferts de vracs, Echantillonnage durant le procédé, Transvasement de fûts/lots, Expositions générales (systèmes ouverts)	PROC8a
	Transferts de vracs, Echantillonnage durant le procédé, Nettoyage et maintenance des équipements, Transport, interne, Transvasement de fûts/lots, Expositions générales (systèmes ouverts)	PROC8b
	Remplissage de fûts et petits récipients, Transvasement de fûts/lots, Nettoyage et maintenance des équipements	PROC9
	Activités de laboratoire	PROC15
	Activités de laboratoire	PROC15

Processus, tâches, activités pris en compte Formulation
Utilisation industrielle

1.2. Conditions d'utilisation affectant l'exposition

1.2.1. Contrôle de l'exposition environnementale: Sous-scénario contrôlant l'exposition de l'environnement (ERC1, ERC2)		
ERC1	Fabrication de substances	
ERC2	Formulation de préparations	

Caractéristiques du produit	
Forme physique du produit	Liquide

Quantité utilisée, fréquence et durée d'utilisa	on (ou pour la vie utile)
loure d'émission (jours/an):	360

Conditions et mesures relatives à la station d'épuration

Toutes les eaux usées contaminées doivent être traitées dans une station d'épuration industrielle ou municipale qui assure à la fois les traitements

17/05/2019 (Version: 5.1) FR (français) 8/27

primaires et secondaires			
1.2.2. Contrôle de l'exposition		io d'exposition générique	
Caractéristiques du produi	it		
Forme physique du produit		Liquide	
Concentration de la substand	ce dans le produit	Couvre un pourcentage de substance différente)	dans le produit jusqu'à 40 % (sauf indication
Quantité utilisée (ou conte	nue dans les articles), fréq	uence et durée d'utilisation/exposition	on
Varie entre des millilitres (éc			
mètres cubes (transvasemer Couvre une période d'exposi			
heures (sauf indication différ	ente)		
Conditions et mesures tec	<u> </u>		
Suppose qu'une bonne norm sont formés pour minimiser l		spectée. S'assurer que les opérateurs	
Conditions et mesures rela	atives à la protection indivi	duelle, l'hygiène et l'évaluation de la	santé
Porter des vêtements de trav Porter un appareil de protect		ants appropriés testés selon EN374.	
Autres conditions affectan	t l'exposition des travaille	urs	
Suppose une utilisation à 20 indication différente.	°C maximum au-dessus de l	a température ambiante, sauf	
1.2.3. Contrôle de l'exposition	on des travailleurs: Procéd	lé continu (PROC1)	
PROC1	Utilisation dans des proces	ssus fermés, exposition improbable	
Conditions et mesures tec	hniques et organisationne	lles	
Manipuler la substance en sy découplage			
1.2.4. Contrôle de l'exposition	on des travailleurs: Exposi	tions générales, Echantillonnage dur	ant le procédé, Procédé continu (PROC2)
PROC2	Utilisation dans des proces	ssus fermés continus avec exposition m	omentanée maîtrisée
O			
Conditions et mesures tec	hniques et organisationne	lles	
Manipuler la substance en sy	ystème clos. Dégager les lig		90 %
Manipuler la substance en s découplage. S'assurer que le extraction d'air. Efficacité 1.2.5. Contrôle de l'exposition	ystème clos. Dégager les lig es transvasements de matér on des travailleurs: Exposi	nes de transvasement avant iaux se font sous confinement ou sous tions générales, Réusinage d'articles	90 % de rebut, Nettoyage, Utilisation dans des
Manipuler la substance en s découplage. S'assurer que le extraction d'air. Efficacité 1.2.5. Contrôle de l'exposition	ystème clos. Dégager les lig es transvasements de matér on des travailleurs: Exposi inés, avec prélèvement d'é	nes de transvasement avant iaux se font sous confinement ou sous tions générales, Réusinage d'articles	de rebut, Nettoyage, Utilisation dans des
Manipuler la substance en si découplage. S'assurer que le extraction d'air. Efficacité 1.2.5. Contrôle de l'exposition processus séquentiels conf	ystème clos. Dégager les lig es transvasements de matér on des travailleurs: Exposi inés, avec prélèvement d'é Utilisation dans des proces	nes de transvasement avant iaux se font sous confinement ou sous tions générales, Réusinage d'articles chantillons (PROC3) ssus fermés par lots (synthèse ou formu	de rebut, Nettoyage, Utilisation dans des
Manipuler la substance en sy découplage. S'assurer que le extraction d'air. Efficacité 1.2.5. Contrôle de l'exposition processus séquentiels confunctions et mesures tec Manipuler la substance en sy découplage. Vidanger et rince	ystème clos. Dégager les lig es transvasements de matér on des travailleurs: Exposi inés, avec prélèvement d'é Utilisation dans des proces hniques et organisationne ystème clos. Dégager les lig er le système avant interver les transvasements de maté	nes de transvasement avant iaux se font sous confinement ou sous tions générales, Réusinage d'articles chantillons (PROC3) ssus fermés par lots (synthèse ou formu	de rebut, Nettoyage, Utilisation dans des
Manipuler la substance en sy découplage. S'assurer que le extraction d'air. Efficacité 1.2.5. Contrôle de l'exposition processus séquentiels conferences processus séquentiels conferences processus séquentiels conferences processus séquentiels conferences processus et mesures tect découplage. Vidanger et rindication d'air. Efficacité. Contrôle de l'exposition d'air.	ystème clos. Dégager les liges transvasements de matér on des travailleurs: Exposiinés, avec prélèvement d'é Utilisation dans des proces hniques et organisationne ystème clos. Dégager les liger le système avant interver les transvasements de matérité on des travailleurs: Transv	nes de transvasement avant iaux se font sous confinement ou sous tions générales, Réusinage d'articles chantillons (PROC3) ssus fermés par lots (synthèse ou formulies nes de transvasement avant nition dans les équipements ou ériaux se font sous confinement ou	de rebut, Nettoyage, Utilisation dans des des des des des des des des des de
Manipuler la substance en sy découplage. S'assurer que le extraction d'air. Efficacité 1.2.5. Contrôle de l'exposition processus séquentiels conferences processus séquentiels conferences processus séquentiels conferences processus séquentiels conferences processus et mesures tect découplage. Vidanger et rindication d'air. Efficacité. Contrôle de l'exposition d'air.	ystème clos. Dégager les liges transvasements de matér on des travailleurs: Exposinés, avec prélèvement d'é Utilisation dans des proces hniques et organisationne ystème clos. Dégager les liger le système avant interver les transvasements de matérité on des travailleurs: Transvage d'articles de rebut, avec	nes de transvasement avant iaux se font sous confinement ou sous tions générales, Réusinage d'articles ichantillons (PROC3) issus fermés par lots (synthèse ou formu- illes ines de transvasement avant ition dans les équipements ou iriaux se font sous confinement ou asement de fûts/lots, Transferts de v ec prélèvement d'échantillons (PROC	de rebut, Nettoyage, Utilisation dans des des des des des des des des des de
Manipuler la substance en sy découplage. S'assurer que le extraction d'air. Efficacité 1.2.5. Contrôle de l'exposition processus séquentiels conferences et mesures tec Manipuler la substance en sy découplage. Vidanger et rince maintenance. S'assurer que sous extraction d'air. Efficacité 1.2.6. Contrôle de l'exposition ouverts), Nettoyage, Réusin PROC4	pystème clos. Dégager les lig es transvasements de matér on des travailleurs: Exposi inés, avec prélèvement d'é Utilisation dans des proces hniques et organisationne ystème clos. Dégager les lig er le système avant interver les transvasements de matérité on des travailleurs: Transvage d'articles de rebut, avant Utilisation dans des proces d'exposition	nes de transvasement avant iaux se font sous confinement ou sous tions générales, Réusinage d'articles echantillons (PROC3) saus fermés par lots (synthèse ou formu- illes nes de transvasement avant intion dans les équipements ou eriaux se font sous confinement ou asement de fûts/lots, Transferts de v ec prélèvement d'échantillons (PROC saus par lots et d'autres processus (syn	g de rebut, Nettoyage, Utilisation dans des dilation) 90 % racs, Expositions générales (systèmes 64)
Manipuler la substance en sy découplage. S'assurer que le extraction d'air. Efficacité 1.2.5. Contrôle de l'expositic processus séquentiels conf PROC3 Conditions et mesures tec Manipuler la substance en sy découplage. Vidanger et rinc maintenance. S'assurer que sous extraction d'air. Efficacit 1.2.6. Contrôle de l'expositic ouverts), Nettoyage, Réusin PROC4 Conditions et mesures tec Utiliser des systèmes de ma	ystème clos. Dégager les liges transvasements de matér on des travailleurs: Exposinés, avec prélèvement d'é Utilisation dans des proces hniques et organisationne ystème clos. Dégager les ligner le système avant interver les transvasements de matérité on des travailleurs: Transvage d'articles de rebut, avec d'exposition hniques et organisationne nipulation de vrac et semi-vre avant intervention dans les	nes de transvasement avant iaux se font sous confinement ou sous tions générales, Réusinage d'articles echantillons (PROC3) saus fermés par lots (synthèse ou formu- lles nes de transvasement avant ition dans les équipements ou eriaux se font sous confinement ou asement de fûts/lots, Transferts de v ec prélèvement d'échantillons (PROC saus par lots et d'autres processus (syn lles ac. ou. Utiliser des pompes vide fûts. e équipements ou maintenance.	g de rebut, Nettoyage, Utilisation dans des dilation) 90 % racs, Expositions générales (systèmes 64)
Manipuler la substance en sy découplage. S'assurer que le extraction d'air. Efficacité 1.2.5. Contrôle de l'exposition processus séquentiels conferences processus séquentiels conferences processus séquentiels conferences processus séquentiels conferences processus extraction et au le l'exposition d'air. Efficacité processus extraction d'air. Efficacité processus ext	pystème clos. Dégager les lig es transvasements de matér on des travailleurs: Exposi inés, avec prélèvement d'é Utilisation dans des proces hniques et organisationne ystème clos. Dégager les lig zer le système avant interver les transvasements de matérité on des travailleurs: Transvage d'articles de rebut, avec Utilisation dans des proces d'exposition hniques et organisationne nipulation de vrac et semi-vre e avant intervention dans les on d'une ventilation suppléme on des travailleurs: Transfe	tions générales, Réusinage d'articles chantillons (PROC3) ssus fermés par lots (synthèse ou formulation dans les équipements ou ériaux se font sous confinement ou asement de fûts/lots, Transferts de vec prélèvement d'échantillons (PROC5) ssus par lots et d'autres processus (synthèse ou Utiliser des pompes vide fûts. Le équipements ou maintenance.	glation) 90 % racs, Expositions générales (systèmes 14) thèse) pouvant présenter des possibilités
Manipuler la substance en sy découplage. S'assurer que le extraction d'air. Efficacité 1.2.5. Contrôle de l'expositic processus séquentiels conf PROC3 Conditions et mesures tec Manipuler la substance en sy découplage. Vidanger et rinc maintenance. S'assurer que sous extraction d'air. Efficacit 1.2.6. Contrôle de l'expositic ouverts), Nettoyage, Réusin PROC4 Conditions et mesures tec Utiliser des systèmes de ma Vidanger et rincer le système Pourvoir les points d'émissio 1.2.7. Contrôle de l'expositio 1.2.7. Contrôle 1	pystème clos. Dégager les lig es transvasements de matér on des travailleurs: Exposi inés, avec prélèvement d'é Utilisation dans des proces hniques et organisationne ystème clos. Dégager les lig cer le système avant interver les transvasements de matérité on des travailleurs: Transvage d'articles de rebut, avec Utilisation dans des proces d'exposition hniques et organisationne nipulation de vrac et semi-vra e avant intervention dans les en d'une ventilation suppléme on des travailleurs: Transfer èmes ouverts) (PROC8a)	nes de transvasement avant iaux se font sous confinement ou sous tions générales, Réusinage d'articles chantillons (PROC3) asus fermés par lots (synthèse ou formulies nes de transvasement avant ation dans les équipements ou ériaux se font sous confinement ou asement de fûts/lots, Transferts de vec prélèvement d'échantillons (PROC6) asus par lots et d'autres processus (synthèse ac. ou. Utiliser des pompes vide fûts. Le équipements ou maintenance.	glation) 90 % racs, Expositions générales (systèmes 14) thèse) pouvant présenter des possibilités 90 % t le procédé, Transvasement de fûts/lots, ment) à partir de récipients ou de grands
Manipuler la substance en sy découplage. S'assurer que le extraction d'air. Efficacité 1.2.5. Contrôle de l'exposition processus séquentiels conferences processus extraction et al. Efficación d'air. Efficación processus extraction d'air.	ystème clos. Dégager les liges transvasements de matér on des travailleurs: Exposinés, avec prélèvement d'é Utilisation dans des proces hniques et organisationne ystème clos. Dégager les liger le système avant interver les transvasements de matérité on des travailleurs: Transvage d'articles de rebut, avec d'exposition hniques et organisationne nipulation de vrac et semi-vre avant intervention dans les in d'une ventilation supplément des travailleurs: Transferèmes ouverts) (PROC8a) Transfert de substance ou conteneurs, ou vers ces de	nes de transvasement avant iaux se font sous confinement ou sous tions générales, Réusinage d'articles chantillons (PROC3) sus fermés par lots (synthèse ou formulies nes de transvasement avant nation dans les équipements ou eriaux se font sous confinement ou assement de fûts/lots, Transferts de vec prélèvement d'échantillons (PROC6) sus par lots et d'autres processus (synthèse ac. ou. Utiliser des pompes vide fûts. Le équipements ou maintenance. Le entaire. Efficacité erts de vracs, Echantillonnage durant de préparation (chargement/déchargementiers, dans des installations non spécie	glation) 90 % racs, Expositions générales (systèmes 14) thèse) pouvant présenter des possibilités 90 % t le procédé, Transvasement de fûts/lots, ment) à partir de récipients ou de grands
Manipuler la substance en sy découplage. S'assurer que le extraction d'air. Efficacité 1.2.5. Contrôle de l'exposition processus séquentiels confunctes processus extraction d'air. Efficación processus ex	ystème clos. Dégager les liges transvasements de matér on des travailleurs: Exposinés, avec prélèvement d'é Utilisation dans des proces hniques et organisationne ystème clos. Dégager les liger le système avant interver les transvasements de matérité on des travailleurs: Transvage d'articles de rebut, avec d'exposition hniques et organisationne nipulation de vrac et semi-vre avant intervention dans les en d'une ventilation supplément des travailleurs: Transfer de substance ou conteneurs, ou vers ces de hniques et organisationne ystème principalement fermés	nes de transvasement avant iaux se font sous confinement ou sous tions générales, Réusinage d'articles chantillons (PROC3) sus fermés par lots (synthèse ou formulies nes de transvasement avant nation dans les équipements ou eriaux se font sous confinement ou assement de fûts/lots, Transferts de vec prélèvement d'échantillons (PROC6) sus par lots et d'autres processus (synthèse ac. ou. Utiliser des pompes vide fûts. Le équipements ou maintenance. Le entaire. Efficacité erts de vracs, Echantillonnage durant de préparation (chargement/déchargementiers, dans des installations non spécie	glation) 90 % racs, Expositions générales (systèmes 14) thèse) pouvant présenter des possibilités 90 % t le procédé, Transvasement de fûts/lots, ment) à partir de récipients ou de grands
Manipuler la substance en sy découplage. S'assurer que le extraction d'air. Efficacité 1.2.5. Contrôle de l'exposition processus séquentiels confunctes processus extraction d'air. Efficacion d'air. Efficacion processus extraction d'air. Efficacion processus extractions et mesures tecutialiser des systèmes de ma vidanger et rincer le système pourvoir les points d'émission processus processus et extractions générales (systèmes de l'expositions générales (systèmes de l'expositions et mesures tecutialiser des processus extractions que l'exposition processus et extractions que l'exposition et mesures tecutialiser de l'exposition et mesures et exposition et mesures et	ystème clos. Dégager les liges transvasements de matér on des travailleurs: Exposinés, avec prélèvement d'é Utilisation dans des proces hniques et organisationne ystème clos. Dégager les liger le système avant interver les transvasements de matérité on des travailleurs: Transvage d'articles de rebut, avec d'exposition dans des proces d'exposition hniques et organisationne nipulation de vrac et semi-vre avant intervention dans les en d'une ventilation supplément des travailleurs: Transferèmes ouverts) (PROC8a) Transfert de substance ou conteneurs, ou vers ces de hniques et organisationne ystème principalement fermé points d'émission d'une ventilon des travailleurs: Transference des travailleurs: Transfer	tions générales, Réusinage d'articles chantillons (PROC3) ssus fermés par lots (synthèse ou formulies nes de transvasement avant tion dans les équipements ou ériaux se font sous confinement ou asement de fûts/lots, Transferts de vec prélèvement d'échantillons (PROC5) ssus par lots et d'autres processus (synthèse ou tout de l'autres processus (synthèse ou de l'autres processus (synthèse de vec prélèvement d'échantillons (PROC5) ssus par lots et d'autres processus (synthèse de vec prélèvement d'échantillons (PROC5) seus par lots et d'autres processus (synthèse de vec prélèvement d'autres processus (synthèse de vec prélèvement de préparation (chargement/déchargements de préparation (chargement/déchargement)	glation) 90 % racs, Expositions générales (systèmes 64) thèse) pouvant présenter des possibilités 90 % t le procédé, Transvasement de fûts/lots, ment) à partir de récipients ou de grands alisées 90 % t le procédé, Nettoyage et maintenance des

Fiche de données de sécurité

Conditions et mesures tecnnic	ques et organisationnelles		
	me principalement fermé pourvu d' s d'émission d'une ventilation supp		90 %
2.9. Contrôle de l'exposition d aintenance des équipements (fûts et petits récipients, Tr	ansvasement de fûts/lots, Nettoyage et
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l	ansfert de substance ou mélange desage)	dans de petits contenants (c	naîne de remplissage spécialisée, y compris
Conditions et mesures technic	ues et organisationnelles		
	me principalement fermé pourvu d' rs/bidons aux postes de remplissaç Efficacité	•	90 %
2.10. Contrôle de l'exposition	des travailleurs: Activités de lab	oratoire (PROC15)	
PROC15 Ut	ilisation en tant que réactif de labo	ratoire	
Quantité utilisée (ou contenue	dans les articles), fréquence et d	durée d'utilisation/expositi	on
Eviter de mener des activités ent pendant plus de 4 heures			
Conditions et mesures technic	ques et organisationnelles		
	e ou sous ventilation par extraction einte avec extraction d'air. Efficacit		80 %
2.11. Contrôle de l'exposition	des travailleurs: Activités de lab	oratoire (PROC15)	
PROC15 Ut	ilisation en tant que réactif de labo	ratoire	
Quantité utilisée (ou contenue	dans les articles), fréquence et	durée d'utilisation/expositi	on
Eviter de mener des activités ent pendant plus d'une heure			
.3. Informations concern	nant l'exposition et référen	ice à sa source	
	•		to the state of (EDO4, EDO4)
<u> </u>	nnementaux Sous-scénario cont	trolant l'exposition de l'en	vironnement (ERC1, ERC2)
Information concernant le sou		ale al la considerada a conse	dens la station differentian llever esition est
considérée comme négligeable e	et sans risque		dans la station d'épuration l'exposition est
	Scénario d'exposition générique		
Pas d'information disponible	Dura (d.) a sutinu (DD 004)		
.3.3. Exposition du travailleur F	` '	DOD	Midhada
Voie d'exposition et type d'effets	Estimation de l'exposition	RCR	Méthode
Long terme - Local - Inhalation	0,02 mg/m³	0,003	
	Expositions generales, Echantille	and the second second second section of the second section sec	ECETOC Tra v2
Voie d'exposition et type d'effets	Estimation de lleur esition		Procédé continu (PROC2)
	Estimation de l'exposition	onnage durant le procédé, RCR	
	1,5 mg/m³	0,188	Procédé continu (PROC2) Méthode ECETOC Tra v2
3.5. Exposition du travailleur l	1,5 mg/m³ Expositions générales, Réusinag	RCR 0,188 ge d'articles de rebut, Netto	Procédé continu (PROC2) Méthode
3.5. Exposition du travailleur lé équentiels confinés, avec prélé Voie d'exposition et type	1,5 mg/m³	RCR 0,188 ge d'articles de rebut, Netto	Procédé continu (PROC2) Méthode ECETOC Tra v2
3.5. Exposition du travailleur lé équentiels confinés, avec prélé Voie d'exposition et type d'effets	1,5 mg/m³ Expositions générales, Réusinagèvement d'échantillons (PROC3) Estimation de l'exposition	RCR 0,188 ge d'articles de rebut, Netto	Procédé continu (PROC2) Méthode ECETOC Tra v2 pyage, Utilisation dans des processus
3.5. Exposition du travailleur le équentiels confinés, avec prélé Voie d'exposition et type d'effets Long terme - Local - Inhalation 3.6. Exposition du travailleur	1,5 mg/m³ Expositions générales, Réusinagèvement d'échantillons (PROC3) Estimation de l'exposition 3,75 mg/m³	RCR 0,188 ge d'articles de rebut, Netto RCR 0,469 asferts de vracs, Expositio	Procédé continu (PROC2) Méthode ECETOC Tra v2 Dyage, Utilisation dans des processus Méthode ECETOC Tra v2
3.5. Exposition du travailleur léquentiels confinés, avec prélé Voie d'exposition et type d'effets Long terme - Local - Inhalation 3.6. Exposition du travailleur léusinage d'articles de rebut, a Voie d'exposition et type	1,5 mg/m³ Expositions générales, Réusinagèvement d'échantillons (PROC3) Estimation de l'exposition 3,75 mg/m³ Transvasement de fûts/lots, Transvasement de l'exposition	RCR 0,188 ge d'articles de rebut, Netto RCR 0,469 asferts de vracs, Expositio	Procédé continu (PROC2) Méthode ECETOC Tra v2 Dyage, Utilisation dans des processus Méthode ECETOC Tra v2
3.5. Exposition du travailleur léquentiels confinés, avec prélévoire d'exposition et type d'effets Long terme - Local - Inhalation 3.6. Exposition du travailleur léusinage d'articles de rebut, a Voie d'exposition et type d'effets Long terme - Local - Inhalation	1,5 mg/m³ Expositions générales, Réusinage evement d'échantillons (PROC3) Estimation de l'exposition 3,75 mg/m³ Transvasement de fûts/lots, Transvasement d'échantillons (PROC3) Estimation de l'exposition 3 mg/m³	RCR 0,188 ge d'articles de rebut, Netto RCR 0,469 nsferts de vracs, Expositio (PROC4) RCR 0,375	Procédé continu (PROC2) Méthode ECETOC Tra v2 Dyage, Utilisation dans des processus Méthode ECETOC Tra v2 Ins générales (systèmes ouverts), Nettoyage, Méthode ECETOC Tra v2
3.5. Exposition du travailleur léquentiels confinés, avec prélévoire d'exposition et type d'effets Long terme - Local - Inhalation 3.6. Exposition du travailleur léusinage d'articles de rebut, a Voie d'exposition et type d'effets Long terme - Local - Inhalation 3.7. Exposition du travailleur	1,5 mg/m³ Expositions générales, Réusinage devement d'échantillons (PROC3) Estimation de l'exposition 3,75 mg/m³ Transvasement de fûts/lots, Transvasement d'échantillons (PROC3) Estimation de l'exposition 3 mg/m³ Transferts de vracs, Echantillons	RCR 0,188 ge d'articles de rebut, Netto RCR 0,469 nsferts de vracs, Expositio (PROC4) RCR 0,375	Procédé continu (PROC2) Méthode ECETOC Tra v2 Dyage, Utilisation dans des processus Méthode ECETOC Tra v2 Ins générales (systèmes ouverts), Nettoyage, Méthode
équentiels confinés, avec prélé Voie d'exposition et type d'effets Long terme - Local - Inhalation 3.6. Exposition du travailleur déusinage d'articles de rebut, a Voie d'exposition et type d'effets Long terme - Local - Inhalation	1,5 mg/m³ Expositions générales, Réusinage devement d'échantillons (PROC3) Estimation de l'exposition 3,75 mg/m³ Transvasement de fûts/lots, Transvasement d'échantillons (PROC3) Estimation de l'exposition 3 mg/m³ Transferts de vracs, Echantillons	RCR 0,188 ge d'articles de rebut, Netto RCR 0,469 nsferts de vracs, Expositio (PROC4) RCR 0,375	Procédé continu (PROC2) Méthode ECETOC Tra v2 Dyage, Utilisation dans des processus Méthode ECETOC Tra v2 Ins générales (systèmes ouverts), Nettoyage, Méthode ECETOC Tra v2
3.5. Exposition du travailleur léquentiels confinés, avec prélévoire d'exposition et type d'effets Long terme - Local - Inhalation 3.6. Exposition du travailleur léusinage d'articles de rebut, a Voie d'exposition et type d'effets Long terme - Local - Inhalation 3.7. Exposition du travailleur lénérales (systèmes ouverts) (F	1,5 mg/m³ Expositions générales, Réusinage evement d'échantillons (PROC3) Estimation de l'exposition 3,75 mg/m³ Transvasement de fûts/lots, Transvec prélèvement d'échantillons (Estimation de l'exposition) 3 mg/m³ Transferts de vracs, Echantillons (PROC8a)	RCR 0,188 ge d'articles de rebut, Netto RCR 0,469 asferts de vracs, Expositio (PROC4) RCR 0,375 aage durant le procédé, Tra	Procédé continu (PROC2) Méthode ECETOC Tra v2 Dyage, Utilisation dans des processus Méthode ECETOC Tra v2 Ins générales (systèmes ouverts), Nettoyage, Méthode ECETOC Tra v2 Ins générales (systèmes ouverts), Nettoyage, Méthode ECETOC Tra v2 Ins générales (systèmes ouverts), Nettoyage,
3.5. Exposition du travailleur léquentiels confinés, avec prélévoire d'exposition et type d'effets Long terme - Local - Inhalation 3.6. Exposition du travailleur léusinage d'articles de rebut, a Voie d'exposition et type d'effets Long terme - Local - Inhalation 3.7. Exposition du travailleur lénérales (systèmes ouverts) (FVoie d'exposition et type d'effets Long terme - Local - Inhalation 3.8. Exposition du travailleur leffets Long terme - Local - Inhalation 3.8. Exposition du travailleur leftets	1,5 mg/m³ Expositions générales, Réusinage evement d'échantillons (PROC3) Estimation de l'exposition 3,75 mg/m³ Transvasement de fûts/lots, Transvec prélèvement d'échantillons (Estimation de l'exposition) 3 mg/m³ Transferts de vracs, Echantillons (PROC8a) Estimation de l'exposition 7,5 mg/m³	RCR 0,188 ge d'articles de rebut, Netto RCR 0,469 asferts de vracs, Expositio (PROC4) RCR 0,375 age durant le procédé, Tra	Procédé continu (PROC2) Méthode ECETOC Tra v2 Dyage, Utilisation dans des processus Méthode ECETOC Tra v2 Ins générales (systèmes ouverts), Nettoyage, Méthode ECETOC Tra v2 Insvasement de fûts/lots, Expositions Méthode ECETOC Tra v2 Insvasement de fûts/lots, Expositions Méthode ECETOC Tra v2 Insvasement de fûts/lots, Expositions

17/05/2019 (Version: 5.1) FR (français) 10/27

0,938

ECETOC Tra v2

Long terme - Local - Inhalation 7,5 mg/m³

oie d'exposition et type l'effets	Estimation de l'exposition	RCR	Méthode
ong terme - Local - Inhalation	7,5 mg/m³	0,938	ECETOC Tra v2
.10. Exposition du travailleur	Activités de laboratoire (PROC1	5)	
oie d'exposition et type l'effets	Estimation de l'exposition	RCR	Méthode
ong terme - Local - Inhalation	1,8 mg/m³	0,225	ECETOC Tra v2
.11. Exposition du travailleur	Activités de laboratoire (PROC1	5)	
oie d'exposition et type l'effets	Estimation de l'exposition	RCR	Méthode
ong terme - Local - Inhalation	3 mg/m³	0,375	ECETOC Tra v2
1. Ligne directrice pour	l'utilisateur en aval pour v	érifier s'il travaille d	ans les limites de l'ES
.1. Environnement			
.2. Santé			

Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830

2. ES2: Utilisation en tant qu'intermédiaire - Utilisation industrielle 2.1. Rubrique des titres Réf. SE: ES2 Date d'émission: 14/03/2017 Utilisation en tant qu'intermédiaire -Type de SE: Travailleur **Utilisation industrielle** Version: 1.0 Environnement Sous-scénario contrôlant l'exposition de l'environnement ERC6a Travailleur Scénario d'exposition générique Procédé continu PROC1 Expositions générales, Echantillonnage durant le procédé, PROC2 Procédé continu Expositions générales, Réusinage d'articles de rebut, PROC3 Nettoyage, Utilisation dans des processus séquentiels confinés, avec prélèvement d'échantillons Transvasement de fûts/lots, Transferts de vracs, PROC4 Expositions générales (systèmes ouverts), Nettoyage, Réusinage d'articles de rebut, avec prélèvement d'échantillons Remplissage de fûts et petits récipients, Transvasement PROC9 de fûts/lots, Nettoyage et maintenance des équipements PROC15 Activités de laboratoire Activités de laboratoire PROC15 Processus, tâches, activités pris en compte Echantillonnage du produit Transfert de matière d'un récipient à un autre Utilisation industrielle 2.2. Conditions d'utilisation affectant l'exposition 2.2.1. Contrôle de l'exposition environnementale: Sous-scénario contrôlant l'exposition de l'environnement (ERC6a) ERC6a Utilisation industrielle ayant pour résultat la fabrication d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires) Caractéristiques du produit Forme physique du produit Liquide Quantité utilisée, fréquence et durée d'utilisation (ou pour la vie utile) Jours d'émission (jours/an): Conditions et mesures relatives à la station d'épuration Toutes les eaux usées contaminées doivent être traitées dans une station d'épuration industrielle ou municipale qui assure à la fois les traitements primaires et secondaires 2.2.2. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Scénario d'exposition générique Caractéristiques du produit Liquide Forme physique du produit Concentration de la substance dans le produit Couvre un pourcentage de substance dans le produit jusqu'à 40 % (sauf indication différente) Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/exposition Varie entre des millilitres (échantillonnage) et des mètres cubes (transvasements de matières) Couvre une période d'exposition quotidienne jusqu'à 8 heures (sauf indication différente) Conditions et mesures techniques et organisationnelles Suppose qu'une bonne norme d'hygiène de travail est respectée. S'assurer que les opérateurs sont formés pour minimiser les expositions Conditions et mesures relatives à la protection individuelle, l'hygiène et l'évaluation de la santé Porter des vêtements de travail appropriés. Porter des gants appropriés testés selon EN374. Porter un appareil de protection des yeux ou du visage Autres conditions affectant l'exposition des travailleurs

17/05/2019 (Version: 5.1) FR (français) 12/27

indication différente

Suppose une utilisation à 20°C maximum au-dessus de la température ambiante, sauf

Fiche de données de sécurité

	exposition des travailleurs: Procédé continu (PROC1)	
PROC1	Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable	
Conditions et mes	sures techniques et organisationnelles	
Manipuler la substa découplage	ance en système clos. Dégager les lignes de transvasement avant	
.2.4. Contrôle de l'	exposition des travailleurs: Expositions générales, Echantillonnage	durant le procédé, Procédé continu (PROC2)
PROC2	Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition	n momentanée maîtrisée
Conditions et mes	sures techniques et organisationnelles	
	ance en système clos. Dégager les lignes de transvasement avant urer que les transvasements de matériaux se font sous confinement ou so cacité	90 % us
	exposition des travailleurs: Expositions générales, Réusinage d'artic iels confinés, avec prélèvement d'échantillons (PROC3)	cles de rebut, Nettoyage, Utilisation dans des
PROC3	Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou fo	rmulation)
Conditions et mes	sures techniques et organisationnelles	
découplage. Vidang	ance en système clos. Dégager les lignes de transvasement avant ger et rincer le système avant intervention dans les équipements ou surer que les transvasements de matériaux se font sous confinement ou ir. Efficacité	90 %
	exposition des travailleurs: Transvasement de fûts/lots, Transferts d e, Réusinage d'articles de rebut, avec prélèvement d'échantillons (PR	
PROC4	Utilisation dans des processus par lots et d'autres processus (d'exposition	synthèse) pouvant présenter des possibilités
Conditions et mes	sures techniques et organisationnelles	
Vidanger et rincer le	es de manipulation de vrac et semi-vrac. ou. Utiliser des pompes vide fûts e système avant intervention dans les équipements ou maintenance. d'émission d'une ventilation supplémentaire. Efficacité	s. 90 %
	exposition des travailleurs: Remplissage de fûts et petits récipients, quipements (PROC9)	Transvasement de fûts/lots, Nettoyage et
PROC9	Transfert de substance ou mélange dans de petits contenants pesage)	(chaîne de remplissage spécialisée, y compris
Conditions et mes	sures techniques et organisationnelles	
extraction. Remplir	ance en système principalement fermé pourvu d'une ventilation par les conteneurs/bidons aux postes de remplissage dédiés pourvus d'une ar extraction. Efficacité	90 %
2.2.8. Contrôle de l'	exposition des travailleurs: Activités de laboratoire (PROC15)	
PROC15	Utilisation en tant que réactif de laboratoire	
Quantité utilisée (d	ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/expos	sition
Eviter de mener des pendant plus de 4 h	s activités entraînant une exposition neures	
Conditions et mes	sures techniques et organisationnelles	
	e hotte fermée ou sous ventilation par extraction. ou. Travailler dans une dans une enceinte avec extraction d'air. Efficacité	80 %
.2.9. Contrôle de l'	exposition des travailleurs: Activités de laboratoire (PROC15)	
PROC15	Utilisation en tant que réactif de laboratoire	
<u> </u>	ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/expos s activités entraînant une exposition	sition
Eviter de mener des	·	
pendant plus d'une	heure	

Information concernant le sous-scénario

La substance se dissocie au contact de l'eau, le seul effet est celui du pH, aussi après passage dans la station d'épuration l'exposition est considérée comme négligeable et sans risque

2.3.2. Exposition du travailleur Scénario d'exposition générique

Pas d'information disponible

17/05/2019 (Version: 5.1) FR (français) 13/27

Vaia diamanitian at toma	Procédé continu (PROC1)	RCR	Méthode
Voie d'exposition et type d'effets	Estimation de l'exposition	RCR	wetnode
Long terme - Local - Inhalation	0,02 mg/m³	0,003	ECETOC Tra v2
.3.4. Exposition du travailleur E	Expositions générales, Echantillo	onnage durant le procéde	é, Procédé continu (PROC2)
Voie d'exposition et type d'effets	Estimation de l'exposition	RCR	Méthode
Long terme - Local - Inhalation	1,5 mg/m³	0,188	ECETOC Tra v2
	Expositions générales, Réusinag evement d'échantillons (PROC3)	e d'articles de rebut, Net	toyage, Utilisation dans des processus
Voie d'exposition et type d'effets	Estimation de l'exposition	RCR	Méthode
Long terme - Local - Inhalation	3,75 mg/m³	0,469	ECETOC Tra v2
	Transvasement de fûts/lots, Tran vec prélèvement d'échantillons (ons générales (systèmes ouverts), Nettoyage,
Voie d'exposition et type d'effets	Estimation de l'exposition	RCR	Méthode
Long terme - Local - Inhalation	3 mg/m³	0,375	ECETOC Tra v2
.3.7. Exposition du travailleur F quipements (PROC9)	Remplissage de fûts et petits réc	ipients, Transvasement o	de fûts/lots, Nettoyage et maintenance des
Voie d'exposition et type d'effets	Estimation de l'exposition	RCR	Méthode
Long terme - Local - Inhalation	7,5 mg/m³	0,938	ECETOC Tra v2
.3.8. Exposition du travailleur 🛭	Activités de laboratoire (PROC15		
Voie d'exposition et type d'effets	Estimation de l'exposition	RCR	Méthode
Long terme - Local - Inhalation	1,8 mg/m³	0,225	ECETOC Tra v2
	Activités de laboratoire (PROC15)	
Voie d'exposition et type d'effets	Estimation de l'exposition	RCR	Méthode
Long terme - Local - Inhalation	3 mg/m³	0,375	ECETOC Tra v2
	l'utilisateur en aval pour v	érifier s'il travaille d	lans les limites de l'ES
.4.1. Environnement			
.4.2. Santé			
Guide - Santé	L'outil ECETOC TRA a été	utilisé nour évaluer les ev	positions professionnelles, sauf indication différen
Cardo Garito	Louin Loui Too Tixx a ete	amos pour evaluer les ex	bookions professionnelles, saur indication differen

Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830

3. ES3: Formulation et (re)conditionnement de substances et mélanges

3.1. Rubrique des titres

Formulation et (re)conditionnement de substances et mélanges

Réf. SE: ES3 Type de SE: Travailleur Version: 1.0 Date d'émission: 14/03/2017

Environnement		
	Sous-scénario contrôlant l'exposition de l'environnement	ERC2
Travailleur		
	Scénario d'exposition générique	
	Procédé continu	PROC1
	Expositions générales, Echantillonnage durant le procédé, Procédé continu	PROC2
	Expositions générales, Réusinage d'articles de rebut, Nettoyage, Utilisation dans des processus séquentiels confinés, avec prélèvement d'échantillons	PROC3
	Transvasement de fûts/lots, Transferts de vracs, Expositions générales (systèmes ouverts), Nettoyage, Réusinage d'articles de rebut, avec prélèvement d'échantillons	PROC4
	Transvasement de fûts/lots, Transferts de vracs, Expositions générales (systèmes ouverts), Opérations de mélange (systèmes ouverts), Nettoyage	PROC5
	Transferts de vracs, Echantillonnage durant le procédé, Transvasement de fûts/lots, Expositions générales (systèmes ouverts), Nettoyage et maintenance des équipements, Transport, interne	PROC8a
	Transferts de vracs, Echantillonnage durant le procédé, Nettoyage et maintenance des équipements, Transport, interne, Transvasement de fûts/lots, Expositions générales (systèmes ouverts)	PROC8b
	Remplissage de fûts et petits récipients, Transvasement de fûts/lots, Nettoyage et maintenance des équipements	PROC9

Processus, tâches, activités pris en compte

Formulation

3.2. Conditions d'utilisation affectant l'exposition

3.2.1. Contrôle de l'exposition environnementale: Sous-scénario contrôlant l'exposition de l'environnement (ERC2)

ERC2

Formulation de préparations

Caractéristiques du produit

Forme physique du produit

Liquide

Quantité utilisée, fréquence et durée d'utilisation (ou pour la vie utile)

Jours d'émission (jours/an):

360

Conditions et mesures relatives à la station d'épuration

Toutes les eaux usées contaminées doivent être traitées dans une station d'épuration industrielle ou municipale qui assure à la fois les traitements primaires et secondaires

3.2.2. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Scénario d'exposition générique

Caractéristiques du produit	
Forme physique du produit	Liquide
Concentration de la substance dans le produit	Couvre un pourcentage de substance dans le produit jusqu'à 20 % (sauf indication différente)

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/exposition Varie entre des millilitres (échantillonnage) et des mètres cubes (transvasements de matières) Couvre une période d'exposition quotidienne jusqu'à 8 heures (sauf indication différente)

Conditions et mesures techniques et organisationnelles

Suppose qu'une bonne norme d'hygiène de travail est respectée. S'assurer que les opérateurs sont formés pour minimiser les expositions

17/05/2019 (Version: 5.1) FR (français) 15/27

Acide chlorhydrique en solution (>=25%) Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (CE) N°	1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830	
Conditions et mesures rela	atives à la protection individuelle, l'hygiène et l'évaluation de la	santé
Porter des vêtements de tra Porter un appareil de protec	vail appropriés. Porter des gants appropriés testés selon EN374. tion des yeux ou du visage	
Autres conditions affectar	t l'exposition des travailleurs	
L'opération est réalisée à ter	mpérature élevée (> 20°C au dessus de l'ambiante)	
3.2.3. Contrôle de l'expositi	on des travailleurs: Procédé continu (PROC1)	
PROC1	Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable	
Conditions et mesures tec	hniques et organisationnelles	
	ystème clos. Dégager les lignes de transvasement avant	
3.2.4. Contrôle de l'expositi	on des travailleurs: Expositions générales, Echantillonnage dura	ant le procédé, Procédé continu (PROC2)
PROC2	Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition mo	omentanée maîtrisée
Conditions et mesures tec	hniques et organisationnelles	
Manipuler la substance en s	ystème clos. Dégager les lignes de transvasement avant es transvasements de matériaux se font sous confinement ou sous	90 %
	on des travailleurs: Expositions générales, Réusinage d'articles iinés, avec prélèvement d'échantillons (PROC3)	de rebut, Nettoyage, Utilisation dans des
PROC3	Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formul	lation)
Conditions et mesures tec	hniques et organisationnelles	
découplage. Vidanger et rind	ystème clos. Dégager les lignes de transvasement avant cer le système avant intervention dans les équipements ou les transvasements de matériaux se font sous confinement ou ité	90 %
	on des travailleurs: Transvasement de fûts/lots, Transferts de vi age d'articles de rebut, avec prélèvement d'échantillons (PROC	
PROC4	Utilisation dans des processus par lots et d'autres processus (synt d'exposition	hèse) pouvant présenter des possibilités
Conditions et mesures tec	hniques et organisationnelles	
Vidanger et rincer le systèm	nipulation de vrac et semi-vrac. ou. Utiliser des pompes vide fûts. e avant intervention dans les équipements ou maintenance. on d'une ventilation supplémentaire. Efficacité	90 %
	on des travailleurs: Transvasement de fûts/lots, Transferts de vr lange (systèmes ouverts), Nettoyage (PROC5)	racs, Expositions générales (systèmes
PROC5	Mélange dans des processus par lots pour la formulation de prépa importants)	rations et d'articles (contacts multiples et/ou
Conditions et mesures tec	hniques et organisationnelles	
	rectement dans des mélangeurs. Utiliser des pompes vide fûts. e avant intervention dans les équipements ou maintenance	
	on des travailleurs: Transferts de vracs, Echantillonnage durant tèmes ouverts), Nettoyage et maintenance des équipements, Tra	
PROC8a	Transfert de substance ou de préparation (chargement/déchargement conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non spécia	,
Conditions et mesures tec	hniques et organisationnelles	
	ystème principalement fermé pourvu d'une ventilation par points d'émission d'une ventilation supplémentaire. Efficacité	90 %
	on des travailleurs: Transferts de vracs, Echantillonnage durant terne, Transvasement de fûts/lots, Expositions générales (systèl	
PROC8b	Transfert de substance ou de préparation (chargement/déchargem conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spécialisé	,
Conditions et mesures tec	hniques et organisationnelles	
•	ystème principalement fermé pourvu d'une ventilation par points d'émission d'une ventilation supplémentaire. Efficacité	90 %
3.2.10. Contrôle de l'exposit maintenance des équipeme	tion des travailleurs: Remplissage de fûts et petits récipients, Tr nts (PROC9)	ansvasement de fûts/lots, Nettoyage et
PROC9	Transfert de substance ou mélange dans de petits contenants (cha pesage)	aîne de remplissage spécialisée, y compris
Conditions et mesures tec	hniques et organisationnelles	
Manipuler la substance en s	ystème principalement fermé pourvu d'une ventilation par	90 %

Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830

extraction. Remplir les conteneurs/bidons aux postes de remplissage dédiés pourvus d'une ventilation locale par extraction. Efficacité

3.3. Informations concernant l'exposition et référence à sa source

3.3.1. Rejet et exposition environnementaux Sous-scénario contrôlant l'exposition de l'environnement (ERC2)

Information concernant le sous-scénario

La substance se dissocie au contact de l'eau, le seul effet est celui du pH, aussi après passage dans la station d'épuration l'exposition est considérée comme négligeable et sans risque

3.3.2. Exposition du travailleur Scénario d'exposition générique

Pas d'information disponible

3.3.3. Exposition du travailleur Procédé continu (PROC1)

Voie d'exposition et type d'effets	Estimation de l'exposition	RCR	Méthode
Long terme - Local - Inhalation	0,02 mg/m ³	0,003	ECETOC Tra v2

3.3.4. Exposition du travailleur Expositions générales, Echantillonnage durant le procédé, Procédé continu (PROC2)

Voie d'exposition et type d'effets	Estimation de l'exposition	RCR	Méthode
Long terme - Local - Inhalation	1,5 mg/m³	0,188	ECETOC Tra v2
3.3.5. Exposition du travailleur Expositions générales. Réusinage d'articles de rebut. Nettoyage, Utilisation dans des processus			

3.3.5. Exposition du travailleur Expositions generales, Reusinage d'articles de rebut, Nettoyage, Utilisation dans des processus séquentiels confinés, avec prélèvement d'échantillons (PROC3)

Voie d'exposition et type d'effets	Estimation de l'exposition	RCR	Méthode
Long terme - Local - Inhalation	3,75 mg/m³	0,469	ECETOC Tra v2

3.3.6. Exposition du travailleur Transvasement de fûts/lots, Transferts de vracs, Expositions générales (systèmes ouverts), Nettoyage, Réusinage d'articles de rebut, avec prélèvement d'échantillons (PROC4)

Voie d'exposition et type d'effets	Estimation de l'exposition	RCR	Méthode
Long terme - Local - Inhalation	3 mg/m ³	0,375	ECETOC Tra v2

3.3.7. Exposition du travailleur Transvasement de fûts/lots, Transferts de vracs, Expositions générales (systèmes ouverts), Opérations de mélange (systèmes ouverts), Nettoyage (PROC5)

Voie d'exposition et type d'effets	Estimation de l'exposition	RCR	Méthode
Long terme - Local - Inhalation	7,5 mg/m³	0,938	ECETOC Tra v2

3.3.8. Exposition du travailleur Transferts de vracs, Echantillonnage durant le procédé, Transvasement de fûts/lots, Expositions générales (systèmes ouverts), Nettoyage et maintenance des équipements, Transport, interne (PROC8a)

Voie d'exposition et type d'effets	Estimation de l'exposition	RCR	Méthode
Long terme - Local - Inhalation	7,5 mg/m³	0,938	ECETOC Tra v2

3.3.9. Exposition du travailleur Transferts de vracs, Echantillonnage durant le procédé, Nettoyage et maintenance des équipements, Transport, interne, Transvasement de fûts/lots, Expositions générales (systèmes ouverts) (PROC8b)

Voie d'exposition et type d'effets	Estimation de l'exposition	RCR	Méthode
Long terme - Local - Inhalation	7,5 mg/m³	0,938	ECETOC Tra v2

3.3.10. Exposition du travailleur Remplissage de fûts et petits récipients, Transvasement de fûts/lots, Nettoyage et maintenance des équipements (PROC9)

Voie d'exposition et type d'effets	Estimation de l'exposition	RCR	Méthode
Long terme - Local - Inhalation	7,5 mg/m³	0,938	ECETOC Tra v2

3.4. Ligne directrice pour l'utilisateur en aval pour vérifier s'il travaille dans les limites de l'ES

3.4.1. Environnement

3.4.2. Santé

Guide - Santé	L'outil ECETOC TRA a été utilisé pour évaluer les expositions professionnelles, sauf indication différente

Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830

4. ES4: Utilisation industrielle / Formulation de préparations

4.1. Rubrique des titres

Utilisation industrielle / Formulation de préparations

Réf. SE: ES4 Type de SE: Travailleur Version: 1.0 Date d'émission: 14/03/2017

Environnement		
	Sous-scénario contrôlant l'exposition de l'environnement	ERC4, ERC6b
Travailleur		
	Scénario d'exposition générique	
	Expositions générales (systèmes clos), Procédé continu	PROC1
	Expositions générales, Echantillonnage durant le procédé, Procédé continu	PROC2
	Expositions générales, Réusinage d'articles de rebut, Nettoyage, Utilisation dans des processus séquentiels confinés, avec prélèvement d'échantillons	PROC3
	Transvasement de fûts/lots, Transferts de vracs, Expositions générales (systèmes ouverts), Nettoyage, Réusinage d'articles de rebut, avec prélèvement d'échantillons	PROC4
	Remplissage de fûts et petits récipients, Transvasement de fûts/lots, Nettoyage et maintenance des équipements	PROC9
	Application au rouleau ou au pinceau, Nettoyage et maintenance des équipements	PROC10
	Trempage, immersion et coulage, Traitement par trempage et versage	PROC13
	Activités de laboratoire	PROC15
	Activités de laboratoire	PROC15
	Opérations de mélange (systèmes ouverts), Prémélange d'additif	PROC19

Processus, tâches, activités pris en compte Formulation
Utilisation industrielle

4.2. Conditions d'utilisation affectant l'exposition

4.2.1. Contrôle de l'exposition environnementale: Sous-scénario contrôlant l'exposition de l'environnement (ERC4, ERC6b)

ERC4	Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication dans des processus et des produits, qui ne deviendront pas partie intégrante des articles
ERC6b	Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication réactifs

Caractéristiques du produit

Forme physique du produit Liquide

Quantité utilisée, fréquence et durée d'utilisation (ou pour la vie utile)

Jours d'émission (jours/an): 360

Conditions et mesures relatives à la station d'épuration

Toutes les eaux usées contaminées doivent être traitées dans une station d'épuration industrielle ou municipale qui assure à la fois les traitements primaires et secondaires

4.2.2. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Scénario d'exposition générique

Caractéristiques du produit		
Forme physique du produit	Liquide	
Concentration de la substance dans le produit	Couvre un pourcentage de substance dans le produit jusqu'à 40 % (sauf indication différente)	

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/exposition Varie entre des millilitres (échantillonnage) et des mètres cubes (transvasements de matières) Couvre une période d'exposition quotidienne jusqu'à 8 heures (sauf indication différente)

Conditions et mesures techniques et organisationnelles

Suppose qu'une bonne norme d'hygiène de travail est respectée. S'assurer que les opérateurs

17/05/2019 (Version: 5.1) FR (français) 18/27

conforme au Reglement (CE)	N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830	
sont formés pour minimis		
Conditions et mesures	relatives à la protection individuelle, l'hygiène et l'évaluation de la	a santé
	travail appropriés. Porter des gants appropriés testés selon EN374. otection des yeux ou du visage	
Autres conditions affect	ctant l'exposition des travailleurs	
Suppose une utilisation à indication différente.	à 20°C maximum au-dessus de la température ambiante, sauf	
l.2.3. Contrôle de l'expo	sition des travailleurs: Expositions générales (systèmes clos), Pro	océdé continu (PROC1)
PROC1	Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable	
Conditions et mesures	techniques et organisationnelles	
Manipuler la substance découplage	en système clos. Dégager les lignes de transvasement avant	
.2.4. Contrôle de l'expo	sition des travailleurs: Expositions générales, Echantillonnage du	rant le procédé, Procédé continu (PROC2)
PROC2	Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition n	nomentanée maîtrisée
Conditions et mesures	techniques et organisationnelles	
	en système clos. Dégager les lignes de transvasement avant ue les transvasements de matériaux se font sous confinement ou sous é	90 %
	sition des travailleurs: Expositions générales, Réusinage d'article confinés, avec prélèvement d'échantillons (PROC3)	s de rebut, Nettoyage, Utilisation dans des
PROC3	Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou form	ulation)
Conditions et mesures	techniques et organisationnelles	
découplage. Vidanger et	en système clos. Dégager les lignes de transvasement avant t rincer le système avant intervention dans les équipements ou que les transvasements de matériaux se font sous confinement ou icacité	90 %
	sition des travailleurs: Transvasement de fûts/lots, Transferts de v usinage d'articles de rebut, avec prélèvement d'échantillons (PRO	
PROC4	Utilisation dans des processus par lots et d'autres processus (syn d'exposition	nthèse) pouvant présenter des possibilités
Conditions et mesures	techniques et organisationnelles	
Vidanger et rincer le sys	manipulation de vrac et semi-vrac. ou. Utiliser des pompes vide fûts. tème avant intervention dans les équipements ou maintenance. ission d'une ventilation supplémentaire. Efficacité	90 %
l.2.7. Contrôle de l'expo naintenance des équipe	sition des travailleurs: Remplissage de fûts et petits récipients, Tr ements (PROC9)	ransvasement de fûts/lots, Nettoyage et
PROC9	Transfert de substance ou mélange dans de petits contenants (cl pesage)	haîne de remplissage spécialisée, y compris
Conditions et mesures	techniques et organisationnelles	
	en système principalement fermé pourvu d'une ventilation par onteneurs/bidons aux postes de remplissage dédiés pourvus d'une raction. Efficacité	90 %
l.2.8. Contrôle de l'expo PROC10)	sition des travailleurs: Application au rouleau ou au pinceau, Nett	oyage et maintenance des équipements
PROC10	Application au rouleau ou au pinceau	
Conditions et mesures	techniques et organisationnelles	
	le ventilation contrôlée (5 à 15 renouvellements d'air par heure)	
<u>.</u>	sition des travailleurs: Trempage, immersion et coulage, Traiteme	nt par trempage et versage (PROC13)
PROC13	Traitement d'articles par trempage et versage	
Automatiser l'activité cha	techniques et organisationnelles aque fois que c'est possible. Travailler dans une cabine ventilée avec aisser le produit s'écouler de la pièce. Pourvoir les points d'émission mentaire. Efficacité	90 %
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	osition des travailleurs: Activités de laboratoire (PROC15)	
PROC15	Utilisation en tant que réactif de laboratoire	
	ontenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/expositi	ion
	vités entraînant une exposition	
17/05/2019 (Version: 5.1)	ED (français)	19/27

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830					
Conditions et mesures techniq	<u> </u>				
	ou sous ventilation par extraction. ou einte avec extraction d'air. Efficacité	. Travailler dans une	80 %		
.2.11. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Activités de laboratoire (PROC15)					
PROC15 Uti	PROC15 Utilisation en tant que réactif de laboratoire				
Quantité utilisée (ou contenue	dans les articles), fréquence et dur	ée d'utilisation/expositio	n		
Eviter de mener des activités ent pendant plus d'une heure	raînant une exposition				
4.2.12. Contrôle de l'exposition	des travailleurs: Opérations de méla	ange (systèmes ouverts)	, Prémélange d'additif (PROC19)		
PROC19 Mé	elange manuel entraînant un contact ir	ntime avec la peau; seuls o	des EPI sont disponibles		
Conditions et mesures relative	s à la protection individuelle, l'hygi	ène et l'évaluation de la :	santé		
Porter un respirateur conforme à	EN 140 avec un filtre de type A ou mi	eux. ou. Eviter de mener			
des activités entraînant une expo	sition pendant plus de 15 minutes				
4.3. Informations concern	ant l'exposition et référence	à sa source			
4.3.1. Rejet et exposition enviror	nnementaux Sous-scénario contrôl	ant l'exposition de l'envi	ronnement (ERC4, ERC6b)		
Information concernant le sou	s-scénario				
La substance se dissocie au con	tact de l'eau, le seul effet est celui du	pH, aussi après passage o	dans la station d'épuration l'exposition est		
considérée comme négligeable e	et sans risque	· · · · ·	· •		
4.3.2. Exposition du travailleur S	Scénario d'exposition générique				
Pas d'information disponible					
4.3.3. Exposition du travailleur E	Expositions générales (systèmes clo	os), Procédé continu (PR	ROC1)		
Voie d'exposition et type d'effets	Estimation de l'exposition	RCR	Méthode		
Long terme - Local - Inhalation	0,02 mg/m³	0,003	ECETOC Tra v2		
	xpositions générales, Echantillonn				
Voie d'exposition et type d'effets	Estimation de l'exposition	RCR	Méthode		
Long terme - Local - Inhalation	1,5 mg/m³	0,188	ECETOC Tra v2		
4.3.5. Exposition du travailleur Expositions générales, Réusinage d'articles de rebut, Nettoyage, Utilisation dans des processus séquentiels confinés, avec prélèvement d'échantillons (PROC3)					
Voie d'exposition et type d'effets	Estimation de l'exposition	RCR	Méthode		
Long terme - Local - Inhalation	3,75 mg/m³	0,469	ECETOC Tra v2		
Réusinage d'articles de rebut, a	ransvasement de fûts/lots, Transfe vec prélèvement d'échantillons (PR		s générales (systèmes ouverts), Nettoyage,		
Voie d'exposition et type d'effets	Estimation de l'exposition	RCR	Méthode		
Long terme - Local - Inhalation		0,375	ECETOC Tra v2		
équipements (PROC9)			fûts/lots, Nettoyage et maintenance des		
Voie d'exposition et type d'effets	Estimation de l'exposition	RCR	Méthode		
Long terme - Local - Inhalation	7,5 mg/m³	0,938	ECETOC Tra v2		
	Application au rouleau ou au pincea				
Voie d'exposition et type d'effets	Estimation de l'exposition	RCR	Méthode		
Long terme - Local - Inhalation	7,5 mg/m³	0,938	ECETOC Tra v2		
	rempage, immersion et coulage, Tr		<u> </u>		
Voie d'exposition et type d'effets	Estimation de l'exposition	RCR	Méthode		
Long terme - Local - Inhalation	7,5 mg/m³	0,938	ECETOC Tra v2		
·	Activités de laboratoire (PROC15)	PCP.	Móthada		
Voie d'exposition et type d'effets	Estimation de l'exposition	RCR	Méthode		
Long terme - Local - Inhalation	1,8 mg/m³	0,225	ECETOC Tra v2		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Activités de laboratoire (PROC15)	DCD.	Móthada		
Voie d'exposition et type d'effets	Estimation de l'exposition	RCR	Méthode		
Long terme - Local - Inhalation	3 mg/m³	0,375	ECETOC Tra v2		

Voie d'exposition et type d'effets	Estimation de l'exposition	RCR	Méthode	
Long terme - Local - Inhalation	7,5 mg/m³	0,938	ECETOC Tra v2	
4.4. Ligne directrice pour l'utilisateur en aval pour vérifier s'il travaille dans les limites de l'ES				
4.4.1. Environnement				
4.4.2. Santé				
Guide - Santé L'outil ECETOC TRA a été utilisé pour évaluer les expositions professionnelles, sauf indication différente				

Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830

5. ES5: Utilisation professionnelle / Formulation de préparations

5.1. Rubrique des titres

Utilisation professionnelle / Formulation de préparations

Réf. SE: ES5 Type de SE: Travailleur Version: 1.0 Date d'émission: 14/03/2017

Environnement		
	Sous-scénario contrôlant l'exposition de l'environnement	ERC4, ERC6b, ERC8a, ERC8b, ERC8e
Travailleur		
	Scénario d'exposition générique	
	Expositions générales (systèmes clos), Procédé continu	PROC1
	Expositions générales, Echantillonnage durant le procédé, Procédé continu	PROC2
	Expositions générales, Réusinage d'articles de rebut, Nettoyage, Utilisation dans des processus séquentiels confinés, avec prélèvement d'échantillons	PROC3
	Transvasement de fûts/lots, Transferts de vracs, Expositions générales (systèmes ouverts), Nettoyage, Réusinage d'articles de rebut, avec prélèvement d'échantillons	PROC4
	Transferts de vracs, Echantillonnage durant le procédé, Transvasement de fûts/lots, Expositions générales (systèmes ouverts), Nettoyage et maintenance des équipements, Transport, interne	PROC8a
	Application au rouleau ou au pinceau, Nettoyage et maintenance des équipements	PROC10
	Vaporisation/brumisation par application manuelle, Pulvérisation/brumisation par application mécanique, Vaporisateur	PROC11
	Trempage, immersion et coulage, Traitement par trempage et versage	PROC13
	Activités de laboratoire	PROC15
	Activités de laboratoire	PROC15
	Opérations de mélange (systèmes ouverts), Prémélange d'additif	PROC19

Processus, tâches, activités pris en compte Formulation
Utilisation professionnelle

5.2. Conditions d'utilisation affectant l'exposition

5.2.1. Contrôle de l'exposition environnementale: Sous-scénario contrôlant l'exposition de l'environnement (ERC4, ERC6b, ERC8a, ERC8b, ERC8e)

ERC4	Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication dans des processus et des produits, qui ne deviendront pas partie intégrante des articles
ERC6b	Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication réactifs
ERC8a	Utilisation intérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrication en systèmes ouverts
ERC8b	Utilisation intérieure à grande dispersion de substances réactives en systèmes ouverts
ERC8e	Utilisation extérieure à grande dispersion de substances réactives en systèmes ouverts

Caractéristiques du produit

Forme physique du produit Liquide

Quantité utilisée, fréquence et durée d'utilisation (ou pour la vie utile)

Jours d'émission (jours/an): 360

Conditions et mesures relatives à la station d'épuration

Toutes les eaux usées contaminées doivent être traitées dans une station d'épuration industrielle ou municipale qui assure à la fois les traitements primaires et secondaires

5.2.2. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Scénario d'exposition générique

Caractéristiques du produit		
Forme physique du produit	Liquide	
Concentration de la substance dans le produit	Couvre un pourcentage de substance dans le produit jusqu'à 40 % (sauf indication	

17/05/2019 (Version: 5.1) FR (français) 22/27

Fiche de données de sécurité conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830

onforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830 différente)				
,				
Varie entre des millilitres (éc mètres cubes (transvaseme Couvre une période d'expos heures (sauf indication diffé	nts de matières) ition quotidienne jusqu'à 8	on		
Conditions et mesures tec	hniques et organisationnelles			
sont formés pour minimiser	<u> </u>			
	atives à la protection individuelle, l'hygiène et l'évaluation de la	santé		
Porter un appareil de protec	, ,			
	nt l'exposition des travailleurs			
indication différente.	9°C maximum au-dessus de la température ambiante, sauf			
5.2.3. Contrôle de l'expositi	on des travailleurs: Expositions générales (systèmes clos), Pro	cédé continu (PROC1)		
PROC1	Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable			
Conditions et mesures tec	hniques et organisationnelles			
Manipuler la substance en s découplage	ystème clos. Dégager les lignes de transvasement avant			
5.2.4. Contrôle de l'expositi	on des travailleurs: Expositions générales, Echantillonnage dur	ant le procédé, Procédé continu (PROC2)		
PROC2	Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition m	omentanée maîtrisée		
	hniques et organisationnelles			
	ystème clos. Dégager les lignes de transvasement avant es transvasements de matériaux se font sous confinement ou sous	90 %		
	on des travailleurs: Expositions générales, Réusinage d'articles inés, avec prélèvement d'échantillons (PROC3)	de rebut, Nettoyage, Utilisation dans des		
PROC3 Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation)				
Conditions et mesures tec	hniques et organisationnelles			
découplage. Vidanger et rind	ystème clos. Dégager les lignes de transvasement avant cer le système avant intervention dans les équipements ou les transvasements de matériaux se font sous confinement ou ité	90 %		
	on des travailleurs: Transvasement de fûts/lots, Transferts de v nage d'articles de rebut, avec prélèvement d'échantillons (PROC			
PROC4	Utilisation dans des processus par lots et d'autres processus (synt d'exposition	thèse) pouvant présenter des possibilités		
Conditions et mesures tec	hniques et organisationnelles			
Vidanger et rincer le systèm	nipulation de vrac et semi-vrac. ou. Utiliser des pompes vide fûts. e avant intervention dans les équipements ou maintenance. on d'une ventilation supplémentaire. Efficacité	90 %		
	on des travailleurs: Transferts de vracs, Echantillonnage durant			
PROC8a	tèmes ouverts), Nettoyage et maintenance des équipements, Transfert de substance ou de préparation (chargement/déchargen conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non spéci	nent) à partir de récipients ou de grands		
Conditions et mesures tec	hniques et organisationnelles			
Manipuler la substance en s	ystème principalement fermé pourvu d'une ventilation par points d'émission d'une ventilation supplémentaire. Efficacité	90 %		
5.2.8. Contrôle de l'expositi (PROC10)	on des travailleurs: Application au rouleau ou au pinceau, Netto	yage et maintenance des équipements		
PROC10	Application au rouleau ou au pinceau			
	chniques et organisationnelles entilation contrôlée (5 à 15 renouvellements d'air par heure)			
	on des travailleurs: Vaporisation/brumisation par application ma	anuelle, Pulvérisation/brumisation par		
PROC11	Pulvérisation en dehors d'installations industrielles			

17/05/2019 (Version: 5.1) FR (français) 23/27

Fiche de données de sécurité

conforme au Reglement (CE) N° 1	907/2006 (REACH) tel que modifie par le Reglement (UE) 2015/830				
Conditions et mesures tec	hniques et organisationnelles				
Pourvoir les points d'émissio	n d'une ventilation supplémentaire. Efficacité	90 %			
Conditions et mesures rela	Conditions et mesures relatives à la protection individuelle, l'hygiène et l'évaluation de la santé				
	ne à EN 140 avec un filtre de type A ou mieux. ou. Eviter de mener exposition pendant plus de 15 minutes				
5.2.10. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Trempage, immersion et coulage, Traitement par trempage et versage (PROC13)					
PROC13	Traitement d'articles par trempage et versage				
Canditions at massures too	huimung at armeniantiannallag				

conditions et mesures techniques et organisationnelles

Travailler dans une cabine ventilée avec un flux d'air laminaire. Automatiser l'activité chaque fois que c'est possible. Laisser le produit s'écouler de la pièce. Assurer une ventilation par extraction aux points de transfert de matière et autres ouvertures. Efficacité

90 %

5.2.11. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Activités de laboratoire (PROC15)

Utilisation en tant que réactif de laboratoire

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/exposition

Eviter de mener des activités entraînant une exposition pendant plus de 4 heures

Conditions et mesures techniques et organisationnelles

Manipuler dans une hotte fermée ou sous ventilation par extraction. ou. Travailler dans une cabine ventilée ou dans une enceinte avec extraction d'air. Efficacité

80 %

5.2.12. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Activités de laboratoire (PROC15)

PROC15 Utilisation en tant que réactif de laboratoire

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/exposition

Eviter de mener des activités entraînant une exposition pendant plus d'une heure

5.2.13. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Opérations de mélange (systèmes ouverts), Prémélange d'additif (PROC19)

PROC19 Mélange manuel entraînant un contact intime avec la peau; seuls des EPI sont disponibles

Conditions et mesures relatives à la protection individuelle, l'hygiène et l'évaluation de la santé

Porter un respirateur conforme à EN 140 avec un filtre de type A ou mieux. ou. Eviter de mener des activités entraînant une exposition pendant plus de 15 minutes

5.3. Informations concernant l'exposition et référence à sa source

5.3.1. Rejet et exposition environnementaux Sous-scénario contrôlant l'exposition de l'environnement (ERC4, ERC6b, ERC8a, ERC8b, ERC8e)

Information concernant le sous-scénario

La substance se dissocie au contact de l'eau, le seul effet est celui du pH, aussi après passage dans la station d'épuration l'exposition est considérée comme négligeable et sans risque

5.3.2. Exposition du travailleur Scénario d'exposition générique

Pas d'information disponible

5.3.3. Exposition du travailleur Expositions générales (systèmes clos), Procédé continu (PROC1)

	Voie d'exposition et type d'effets	Estimation de l'exposition	RCR	Méthode
	Long terme - Local - Inhalation	0,02 mg/m³	0,003	ECETOC Tra v2
1	5.3.4. Exposition du travailleur E	xpositions générales, Echantillonna	age durant le procédé. Procédé con	tinu (PROC2)

Voie d'exposition et type d'effets	Estimation de l'exposition	RCR	Méthode
Long terme - Local - Inhalation	1,5 mg/m³	0,188	ECETOC Tra v2

5.3.5. Exposition du travailleur Expositions générales, Réusinage d'articles de rebut, Nettoyage, Utilisation dans des processus séquentiels confinés, avec prélèvement d'échantillons (PROC3)

Voie d'exposition et type d'effets	Estimation de l'exposition	RCR	Méthode
Long terme - Local - Inhalation	3,75 mg/m³	0,469	ECETOC Tra v2

5.3.6. Exposition du travailleur Transvasement de fûts/lots, Transferts de vracs, Expositions générales (systèmes ouverts), Nettoyage, Réusinage d'articles de rebut, avec prélèvement d'échantillons (PROC4)

Voie d'exposition et type d'effets	Estimation de l'exposition	RCR	Méthode
Long terme - Local - Inhalation	3 mg/m³	0,375	ECETOC Tra v2

		ge durant le procédé, Transvasemen pements, Transport, interne (PROC8	
Voie d'exposition et type d'effets	Estimation de l'exposition	RCR	Méthode
Long terme - Local - Inhalation	7,5 mg/m³	0,938	ECETOC Tra v2
5.3.8. Exposition du travailleur A	Application au rouleau ou au pince	au, Nettoyage et maintenance des éc	quipements (PROC10)
Voie d'exposition et type d'effets	Estimation de l'exposition	RCR	Méthode
Long terme - Local - Inhalation	7,5 mg/m³	0,938	ECETOC Tra v2
5.3.9. Exposition du travailleur \ Vaporisateur (PROC11)	/aporisation/brumisation par applic	cation manuelle, Pulvérisation/brum	isation par application mécanique,
Voie d'exposition et type d'effets	Estimation de l'exposition	RCR	Méthode
Long terme - Local - Inhalation	7,5 mg/m³	0,938	ECETOC Tra v2
5.3.10. Exposition du travailleur	Trempage, immersion et coulage,	Traitement par trempage et versage	(PROC13)
Voie d'exposition et type d'effets	Estimation de l'exposition	RCR	Méthode
Long terme - Local - Inhalation	7,5 mg/m³	0,938	ECETOC Tra v2
5.3.11. Exposition du travailleur	Activités de laboratoire (PROC15)		
Voie d'exposition et type d'effets	Estimation de l'exposition	RCR	Méthode
Long terme - Local - Inhalation	1,8 mg/m³	0,225	ECETOC Tra v2
5.3.12. Exposition du travailleur	Activités de laboratoire (PROC15)		
Voie d'exposition et type d'effets	Estimation de l'exposition	RCR	Méthode
Long terme - Local - Inhalation	3 mg/m³	0,375	ECETOC Tra v2
5.3.13. Exposition du travailleur	Opérations de mélange (systèmes	ouverts), Prémélange d'additif (PRC	OC19)
Voie d'exposition et type d'effets	Estimation de l'exposition	RCR	Méthode
Long terme - Local - Inhalation	7,5 mg/m³	0,938	ECETOC Tra v2
5.4. Ligne directrice pour	l'utilisateur en aval pour vé	rifier s'il travaille dans les lim	ites de l'ES
5.4.1. Environnement			
5.4.2. Santé			
Guide - Santé	L'outil ECETOC TRA a été ut	ilisé pour évaluer les expositions profes	ssionnelles, sauf indication différente

Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830

6. ES6: Utilisations consommateur

6.1. Rubrique des titres

Utilisations consommateur

Réf. SE: ES6
Type de SE: Consommateur
Version: 1.0

Date d'émission: 14/03/2017

Environnement		
	Sous-scénario contrôlant l'exposition de l'environnement	ERC8b, ERC8e
Consommateur		
	Sous-scénario contrôlant l'utilisation finale du consommateur	PC20, PC21, PC35, PC37, PC38

Processus, tâches, activités pris en compte Utilisation par les consommateurs

6.2. Conditions d'utilisation affectant l'exposition

6.2.1. Contrôle de l'exposition environnementale: Sous-scénario contrôlant l'exposition de l'environnement (ERC8b, ERC8e)

ERC8b	Utilisation intérieure à grande dispersion de substances réactives en systèmes ouverts
ERC8e	Utilisation extérieure à grande dispersion de substances réactives en systèmes ouverts

Quantité utilisée, fréquence et durée d'utilisation (ou pour la vie utile)

Jours d'émission (jours/an): 360

6.2.2. Contrôle de l'exposition des consommateurs: Sous-scénario contrôlant l'utilisation finale du consommateur (PC20, PC21, PC35, PC37, PC38)

PC20	Produits tels que régulateurs de pH, floculants, précipitants, agents de neutralisation
PC21	Substances chimiques de laboratoire
PC35	Produits de lavage et de nettoyage (y compris produits à base de solvants)
PC37	Produits chimiques de traitement de l'eau
PC38	Produits pour soudage et brasage, produits de flux

Caractéristiques du produit

Forme physique du produit	Liquide
Concentration de la substance dans le produit	Couvre un pourcentage de substance dans le produit jusqu'à 20 % (sauf indication différente)

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/exposition

The state of the s	
Couvre une utilisation jusqu'à	<= 500 ml
Fréquence d'utilisation	<= 5 jours/an
Couvre une période d'exposition quotidienne jusqu'à 4 heures (sauf indication différente)	

Mesures relatives à l'information et aux conseils pour les consommateurs y compris protection et hygiène personnelles

Gants de protection

Autres conditions affectant l'exposition des consommateurs

Suppose une utilisation à 20°C maximum au-dessus de la température ambiante, sauf indication différente

6.3. Informations concernant l'exposition et référence à sa source

6.3.1. Rejet et exposition environnementaux Sous-scénario contrôlant l'exposition de l'environnement (ERC8b, ERC8e)

Information concernant le sous-scénario

La substance se dissocie au contact de l'eau, le seul effet est celui du pH, aussi après passage dans la station d'épuration l'exposition est considérée comme négligeable et sans risque

6.3.2. Exposition du consommateur Sous-scénario contrôlant l'utilisation finale du consommateur (PC20, PC21, PC35, PC37, PC38)

Information concernant le sous-scénario

Une approche qualitative a été utilisée pour conclure quant à une utilisation sûre pour les consommateurs.

L'effet toxicologique prédominant est la corrosion (effet local), pour laquelle aucune DNEL ne peut être dérivée puisque qu'aucune donnée doseréponse n'est disponible. Une évaluation quantitative n'est pas jugée nécessaire.

6.4. Ligne directrice pour l'utilisateur en aval pour vérifier s'il travaille dans les limites de l'ES

6.4.1. Environnement

6.4.2. Santé

Guide - Santé	Aucune mesure de maîtrise des risques autre que celles mentionnées ci-dessus n'est nécessaire pour

17/05/2019 (Version: 5.1) FR (français) 26/27

Fiche de données de sécurité conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830

garantir une utilisation sûre pour les consommateurs